

System > Ereignisse

Alle

- 04.05.23 21:03:49 Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2003:e5:9f17:6800:a0bd:87c:1bdc:4b98.
- 04.05.23 21:03:46 Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2003:e5:9f17:6800:a0bd:87c:1bdc:4b98 gescheitert (ungültige Sitzungskennung). Zur Sicherheit werden alle noch gültigen Sitzungen zur IP-Adresse 2003:e5:9f17:6800:a0bd:87c:1bdc:4b98 beendet.
- 04.05.23 20:58:42 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e5:9f17:6800::/56
- 04.05.23 20:58:42 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e5:9fff:178c:e228:6dff:fe74:7946
- 04.05.23 20:58:42 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.202.117.143, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.170, Breitband-PoP: MANJ06
- 04.05.23 20:58:42 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 84709/31860 kbit/s
- 04.05.23 20:58:35 Internetverbindung wurde getrennt.
- 04.05.23 20:58:35 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
- 04.05.23 20:57:49 Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2003:e5:9f05:8500:efd4:31ac:e555:86c6.
- 04.05.23 20:57:44 Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2003:e5:9f05:8500:efd4:31ac:e555:86c6 gescheitert (falsches Kennwort).
- 04.05.23 20:53:48 Anmeldung der App MyFRITZ!App (OnePlus HD1903) von IP-Adresse 192.168.178.100.
- 04.05.23 20:51:46 Netzwerkgerät Name: SLM24, MAC: 00:23:EB:B0:D9:E8 hat sich mit der FRITZ!Box verbunden.
- 04.05.23 20:29:28 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 04.05.23 20:07:27 [fritz.repeater] WLAN-Übertragungsqualität durch reduzierte Kanalbandbreite erhöht (2,4 GHz). [129 Meldungen seit 02.05.23 07:10:12]
- 04.05.23 18:27:06 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [6 Meldungen seit 04.05.23 17:37:48]
- 04.05.23 17:05:50 Anmeldung der App MyFRITZ!App (OnePlus HD1903) von IP-Adresse 2a02:3037:614:a65e:fdbf:97e:3940:7bfb.
- 04.05.23 17:05:49 Anmeldung der App MyFRITZ!App (OnePlus HD1903) von IP-Adresse 46.114.3.151.
- 04.05.23 11:00:46 Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2003:e5:9f05:8500:eda3:1d79:36f7:8420 gescheitert (falsches Kennwort).
- 04.05.23 08:37:34 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes iPad-von-Anja, IP 192.168.178.169, MAC A2:29:F7:10:7C:BC zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).

- 04.05.23 07:53:49 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindung zu schlecht).
- 04.05.23 07:39:01 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindung zu schlecht).
- 04.05.23 06:10:31 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 04.05.23 03:40:22 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e5:9f05:8500::/56
- 04.05.23 03:25:22 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e5:9f05:8500::/56
- 04.05.23 03:25:21 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e5:9fff:591:e228:6dff:fe74:7946
- 04.05.23 03:25:21 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.225.138.108, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.170, Breitband-PoP: MANJ06
- 04.05.23 03:25:21 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 84709/31860 kbit/s
- 04.05.23 03:25:14 Internetverbindung wurde getrennt.
- 04.05.23 03:25:14 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
- 04.05.23 03:25:14 Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
- 04.05.23 03:18:19 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [2 Meldungen seit 04.05.23 03:16:26]
- 04.05.23 00:03:48 E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 Authentication credentials invalid". [3 Meldungen seit 03.05.23 23:52:57]
- 03.05.23 23:35:42 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [3 Meldungen seit 03.05.23 22:57:54]
- 03.05.23 22:53:46 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes LP-PF3SQ81S, IP 192.168.178.198, MAC 2C:33:58:A7:86:7C zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 03.05.23 22:32:43 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [3 Meldungen seit 03.05.23 22:11:42]
- 03.05.23 21:59:06 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 03.05.23 20:38:35 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes LP-PF3SQ81S, IP 192.168.178.198, MAC 2C:33:58:A7:86:7C zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 03.05.23 20:23:54 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [2 Meldungen seit 03.05.23 20:22:30]

- 03.05.23 18:18:37 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (Band-Steering): Automatischer WLAN-Bandwechsel zur verbesserten Datenübertragung, LP-PF3SQ81S, IP 192.168.178.198, MAC 2C:33:58:A7:86:7C.
- 03.05.23 18:14:36 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 03.05.23 17:41:54 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes LP-PF3SQ81S, IP 192.168.178.198, MAC 2C:33:58:A7:86:7C zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 03.05.23 16:56:45 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes LP-PF3SQ81S, IP 192.168.178.198, MAC 2C:33:58:A7:86:7C zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 03.05.23 10:11:27 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes LP-PF3SQ81S, IP 192.168.178.198, MAC 2C:33:58:A7:86:7C zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 03.05.23 07:52:52 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 03.05.23 07:47:16 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindung zu schlecht).
- 03.05.23 07:46:31 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [4 Meldungen seit 03.05.23 07:27:37]
- 03.05.23 03:41:35 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e5:9f03:7f00::/56
- 03.05.23 03:26:35 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e5:9f03:7f00::/56
- 03.05.23 03:26:34 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e5:9fff:388:e228:6dff:fe74:7946
- 03.05.23 03:26:34 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.225.139.197, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.170, Breitband-PoP: MANJ06
- 03.05.23 03:26:34 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 84709/31860 kbit/s
- 03.05.23 03:26:28 Internetverbindung wurde getrennt.
- 03.05.23 03:26:28 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
- 03.05.23 03:26:28 Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
- 03.05.23 00:33:56 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 03.05.23 00:08:41 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 03.05.23 00:04:16 E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 Authentication credentials invalid".
- 03.05.23 00:03:42 E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 Authentication credentials invalid".
- 02.05.23 23:51:26 E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 Authentication credentials invalid".

- 02.05.23 23:28:11 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 02.05.23 23:18:17 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 02.05.23 21:40:59 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes LP-PF3SQ81S, IP 192.168.178.198, MAC 2C:33:58:A7:86:7C zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindung zu schlecht).
- 02.05.23 21:10:13 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [3 Meldungen seit 02.05.23 20:59:41]
- 02.05.23 20:53:26 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 02.05.23 20:51:19 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 02.05.23 20:49:13 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 02.05.23 20:11:40 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [2 Meldungen seit 02.05.23 20:09:17]
- 02.05.23 19:40:07 Anmeldung der App FRITZ!App Fon (OnePlus HD1903) von IP-Adresse 192.168.178.100.
- 02.05.23 19:37:49 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 02.05.23 18:15:55 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 02.05.23 17:44:23 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 02.05.23 17:31:49 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 02.05.23 15:21:35 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [2 Meldungen seit 02.05.23 15:11:05]
- 02.05.23 15:06:53 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 02.05.23 15:04:47 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindungsoptimierung).

- 02.05.23 14:14:25 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 02.05.23 13:24:00 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 02.05.23 12:50:25 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes LP-PF3SQ81S, IP 192.168.178.198, MAC 2C:33:58:A7:86:7C zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 02.05.23 07:35:25 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 02.05.23 07:04:20 [fritz.repeater] 5-GHz-Band für 10 Min. auf dem gewählten Kanal 116 (Frequenz 5.580 GHz) nicht nutzbar wegen Prüfung auf bevorrechtigten Nutzer (z.B.RADAR).
- 02.05.23 06:11:22 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [2 Meldungen seit 02.05.23 05:20:58]
- 02.05.23 03:42:41 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e5:9f06:9300::/56
- 02.05.23 03:27:41 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e5:9f06:9300::/56
- 02.05.23 03:27:41 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e5:9fff:6a2:e228:6dff:fe74:7946
- 02.05.23 03:27:41 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.225.138.175, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.170, Breitband-PoP: MANJ06
- 02.05.23 03:27:41 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 84709/31860 kbit/s
- 02.05.23 03:27:34 Internetverbindung wurde getrennt.
- 02.05.23 03:27:34 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
- 02.05.23 03:27:34 Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
- 02.05.23 02:26:40 [fritz.repeater] WLAN-Übertragungsqualität durch reduzierte Kanalbandbreite erhöht (2,4 GHz). [25 Meldungen seit 01.05.23 18:27:51]
- 02.05.23 01:04:01 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 02.05.23 00:04:45 E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 Authentication credentials invalid". [3 Meldungen seit 01.05.23 23:51:26]
- 01.05.23 23:02:57 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [4 Meldungen seit 01.05.23 22:41:57]
- 01.05.23 21:30:31 Anmeldung der App FRITZ!App Smart Home (OnePlus HD1903) von IP-Adresse 2003:e5:9f02:d300:c9b5:d7a9:65eb:254e.
- 01.05.23 21:30:31 Anmeldung der App FRITZ!App Smart Home (OnePlus HD1903) von IP-Adresse 192.168.178.100.
- 01.05.23 20:23:21 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten

- Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 01.05.23 19:58:09 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [3 Meldungen seit 01.05.23 19:49:45]
- 01.05.23 19:38:23 Anmeldung der App FRITZ!App Fon (OnePlus HD1903) von IP-Adresse 192.168.178.100.
- 01.05.23 19:24:33 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 01.05.23 18:24:02 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 01.05.23 18:22:32 [fritz.repeater] 5-GHz-Band für 1 Min. auf dem gewählten Kanal 108 (Frequenz 5.540 GHz) nicht nutzbar wegen Prüfung auf bevorrechtigten Nutzer (z.B.RADAR).
- 01.05.23 18:22:20 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (Band-Steering): Automatischer WLAN-Bandwechsel zur verbesserten Datenübertragung, PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF.
- 01.05.23 18:22:11 Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.5.
- 01.05.23 18:21:58 [fritz.repeater] Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert von Zeitserver 192.168.178.1.
- 01.05.23 18:21:47 Der Powerline-Adapter FRITZ!Powerline 1260 (DC:15:C8:9D:94:20) wurde verbunden.
- 01.05.23 18:21:47 Der Powerline-Adapter FRITZ!Powerline 1220 (50:E6:36:E0:E6:7E) wurde verbunden.
- 01.05.23 18:21:31 Der Powerline-Adapter FRITZ!Powerline 1260 (DC:15:C8:9D:94:20) wurde getrennt.
- 01.05.23 18:21:31 Der Powerline-Adapter FRITZ!Powerline 1220 (50:E6:36:E0:E6:7E) wurde getrennt.
- 01.05.23 18:19:29 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 01.05.23 18:19:24 [fritz.repeater] WLAN-Übertragungsqualität durch reduzierte Kanalbandbreite erhöht (2,4 GHz). [19 Meldungen seit 01.05.23 01:00:53]
- 01.05.23 18:06:51 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [2 Meldungen seit 01.05.23 17:56:21]
- 01.05.23 17:47:28 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [2 Meldungen seit 01.05.23 17:16:27]
- 01.05.23 12:56:02 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 01.05.23 11:46:44 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 01.05.23 10:54:17 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [3 Meldungen seit 01.05.23 10:41:38]

- 01.05.23 10:14:26 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [2 Meldungen seit 01.05.23 10:08:02]
- 01.05.23 09:51:16 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [6 Meldungen seit 01.05.23 07:30:32]
- 01.05.23 03:58:26 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 01.05.23 03:43:45 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e5:9f02:d300::/56
- 01.05.23 03:28:45 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e5:9f02:d300::/56
- 01.05.23 03:28:44 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e5:9fff:2d8:e228:6dff:fe74:7946
- 01.05.23 03:28:44 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.225.139.116, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.170, Breitband-PoP: MANJ06
- 01.05.23 03:28:44 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 84709/31860 kbit/s
- 01.05.23 03:28:38 Internetverbindung wurde getrennt.
- 01.05.23 03:28:38 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
- 01.05.23 03:28:38 Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
- 01.05.23 01:39:13 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindung zu schlecht).
- 01.05.23 01:37:44 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 01.05.23 00:34:46 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [3 Meldungen seit 01.05.23 00:09:32]
- 01.05.23 00:04:41 E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 Authentication credentials invalid". [2 Meldungen seit 01.05.23 00:00:13]
- 30.04.23 23:59:11 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 30.04.23 23:50:55 E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 Authentication credentials invalid".
- 30.04.23 23:38:57 [fritz.repeater] RADAR wurde auf Kanal 116 (Frequenz 5.580 GHz) erkannt, automatischer Kanalwechsel wegen bevorrechtigtem Nutzer ausgeführt.
- 30.04.23 22:33:33 [fritz.repeater] WLAN-Übertragungsqualität durch reduzierte Kanalbandbreite erhöht (2,4 GHz). [316 Meldungen seit 21.04.23 21:30:26]
- 30.04.23 13:45:16 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindung zu schlecht).

- 30.04.23 13:44:22 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindung zu schlecht).
- 30.04.23 13:43:47 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 30.04.23 13:37:26 E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 Authentication credentials invalid".
- 30.04.23 13:35:22 Netzwerkgerät Name: PC-26-64-7C-15-97-12, MAC: 26:64:7C:15:97:12 hat sich mit der FRITZ!Box verbunden.
- 30.04.23 13:03:51 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 30.04.23 13:02:55 Anmeldung der App FRITZ!App Fon (OnePlus HD1903) von IP-Adresse 192.168.178.100.
- 30.04.23 10:12:48 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [2 Meldungen seit 30.04.23 10:11:23]
- 30.04.23 09:50:37 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [7 Meldungen seit 30.04.23 03:48:16]
- 30.04.23 03:45:01 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e5:9f2c:f00::/56
- 30.04.23 03:30:01 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e5:9f2c:f00::/56
- 30.04.23 03:30:01 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e5:9fff:2c4e:e228:6dff:fe74:7946
- 30.04.23 03:30:01 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.225.138.245, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.170, Breitband-PoP: MANJ06
- 30.04.23 03:30:00 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 84709/31860 kbit/s
- 30.04.23 03:29:54 Internetverbindung wurde getrennt.
- 30.04.23 03:29:54 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
- 30.04.23 03:29:54 Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
- 30.04.23 01:51:48 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 30.04.23 00:48:53 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes iPad-von-Anja, IP 192.168.178.169, MAC A2:29:F7:10:7C:BC zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 30.04.23 00:00:39 E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 Authentication credentials invalid". [3 Meldungen seit 29.04.23 23:50:55]
- 29.04.23 23:47:58 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 29.04.23 23:35:18 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten

- Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [4 Meldungen seit 29.04.23 23:03:48]
- 29.04.23 18:22:24 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 29.04.23 16:12:43 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [2 Meldungen seit 29.04.23 16:01:42]
- 29.04.23 15:59:36 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 29.04.23 15:37:36 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindung zu schlecht).
- 29.04.23 13:23:43 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [3 Meldungen seit 29.04.23 13:17:54]
- 29.04.23 12:52:51 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 29.04.23 11:05:34 [fritz.repeater] Repeater-Anmeldung an der Basis gescheitert: Authentifizierungsfehler. MAC-Adresse: E0:28:6D:74:79:4B. [12 Meldungen seit 21.02.23 22:11:17]
- 29.04.23 09:31:46 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindung zu schlecht).
- 29.04.23 09:28:59 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 29.04.23 09:09:40 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [4 Meldungen seit 29.04.23 08:50:10]
- 29.04.23 03:45:54 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e5:9f21:a300::/56
- 29.04.23 03:30:54 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e5:9f21:a300::/56
- 29.04.23 03:30:54 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e5:9fff:21d0:e228:6dff:fe74:7946
- 29.04.23 03:30:54 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.194.73.176, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.170, Breitband-PoP: MANJ06
- 29.04.23 03:30:54 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 84709/31860 kbit/s
- 29.04.23 03:30:48 Internetverbindung wurde getrennt.
- 29.04.23 03:30:48 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
- 29.04.23 03:30:48 Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
- 29.04.23 00:58:41 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten

- Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 29.04.23 00:33:28 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 29.04.23 00:01:08 E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 Authentication credentials invalid". [3 Meldungen seit 28.04.23 23:50:54]
- 28.04.23 22:32:36 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [2 Meldungen seit 28.04.23 22:31:40]
- 28.04.23 20:21:30 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 28.04.23 20:10:58 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 28.04.23 17:44:35 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [2 Meldungen seit 28.04.23 17:43:58]
- 28.04.23 17:34:04 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [4 Meldungen seit 28.04.23 17:22:58]
- 28.04.23 16:59:54 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [5 Meldungen seit 28.04.23 16:36:46]
- 28.04.23 16:26:19 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [2 Meldungen seit 28.04.23 16:23:06]
- 28.04.23 15:33:30 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 28.04.23 15:26:14 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 28.04.23 14:43:22 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 28.04.23 13:04:40 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 28.04.23 09:59:03 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (Band-Steering): Automatischer WLAN-Bandwechsel zur verbesserten Datenübertragung, PC-192-168-179-2, IP 192.168.179.2, MAC F6:F0:9E:AE:52:F1.
- 28.04.23 08:48:33 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).

- 28.04.23 08:10:39 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindungsoptimierung). [2 Meldungen seit 28.04.23 08:08:33]
- 28.04.23 08:08:09 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 28.04.23 07:13:57 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [5 Meldungen seit 28.04.23 04:57:00]
- 28.04.23 03:56:54 Freigabe für Port 80 auf 192.168.178.5 (task) hinzugefügt.
- 28.04.23 03:56:54 Freigabe für Port 62116 auf 192.168.178.5 (task) entfernt.
- 28.04.23 03:54:54 Freigabe für Port 62116 auf 192.168.178.5 (task) hinzugefügt.
- 28.04.23 03:54:54 Freigabe für Port 80 auf 192.168.178.5 (task) entfernt.
- 28.04.23 03:54:49 Freigabe für Port 80 wird temporär für die Zertifikatsausstellung durch letsencrypt.org eingerichtet.
- 28.04.23 03:47:06 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e5:9f04:df00::/56
- 28.04.23 03:32:06 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e5:9f04:df00::/56
- 28.04.23 03:32:06 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e5:9fff:4e9:e228:6dff:fe74:7946
- 28.04.23 03:32:05 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.225.138.231, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.170, Breitband-PoP: MANJ06
- 28.04.23 03:32:05 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 84709/31860 kbit/s
- 28.04.23 03:31:56 Internetverbindung wurde getrennt.
- 28.04.23 03:31:56 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
- 28.04.23 03:31:56 Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
- 28.04.23 03:10:30 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [2 Meldungen seit 28.04.23 02:47:15]
- 28.04.23 01:16:17 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Gerätewunsch).
- 28.04.23 00:01:39 E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 Authentication credentials invalid". [3 Meldungen seit 27.04.23 23:50:54]
- 27.04.23 23:34:09 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindungsoptimierung). [2 Meldungen seit 27.04.23 23:31:59]
- 27.04.23 23:30:55 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Gerätewunsch).

- 27.04.23 22:58:23 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes Anjas-iPad-2, IP 192.168.178.48, MAC A6:5D:6F:CC:0E:70 zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 27.04.23 22:54:03 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes Anjas-iPad-2, IP 192.168.178.48, MAC A6:5D:6F:CC:0E:70 zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindung zu schlecht).
- 27.04.23 22:45:47 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [2 Meldungen seit 27.04.23 22:43:30]
- 27.04.23 22:12:10 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 27.04.23 21:13:23 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes Anjas-iPad-2, IP 192.168.178.48, MAC A6:5D:6F:CC:0E:70 zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 27.04.23 20:46:59 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes Anjas-iPad-2, IP 192.168.178.48, MAC A6:5D:6F:CC:0E:70 zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindung zu schlecht).
- 27.04.23 20:08:14 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 27.04.23 19:30:26 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 27.04.23 19:04:59 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes Anjas-iPad-2, IP 192.168.178.48, MAC A6:5D:6F:CC:0E:70 zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindung zu schlecht).
- 27.04.23 18:48:26 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [2 Meldungen seit 27.04.23 18:46:20]
- 27.04.23 18:31:38 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 27.04.23 18:21:10 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [2 Meldungen seit 27.04.23 18:19:02]
- 27.04.23 18:06:48 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindung zu schlecht).
- 27.04.23 17:11:39 Anmeldung der App MyFRITZ!App (OnePlus HD1903) von IP-Adresse 2a02:3037:607:5b8a:367a:9a10:726e:601d.
- 27.04.23 17:08:16 Anmeldung der App MyFRITZ!App (OnePlus HD1903) von IP-Adresse 104.151.31.99.
- 27.04.23 07:51:12 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindung zu schlecht).

- 27.04.23 07:46:21 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindung zu schlecht).
- 27.04.23 03:47:55 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e5:9f06:5900::/56
- 27.04.23 03:32:55 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e5:9f06:5900::/56
- 27.04.23 03:32:55 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e5:9fff:666:e228:6dff:fe74:7946
- 27.04.23 03:32:55 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.225.137.115, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.170, Breitband-PoP: MANJ06
- 27.04.23 03:32:55 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 84709/31860 kbit/s
- 27.04.23 03:32:48 Internetverbindung wurde getrennt.
- 27.04.23 03:32:48 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
- 27.04.23 03:32:48 Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
- 27.04.23 00:02:07 E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 Authentication credentials invalid". [3 Meldungen seit 26.04.23 23:50:53]
- 26.04.23 23:19:40 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (Band-Steering): Automatischer WLAN-Bandwechsel zur verbesserten Datenübertragung, PC-192-168-179-2, IP 192.168.179.2, MAC F6:F0:9E:AE:52:F1.
- 26.04.23 23:03:15 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 26.04.23 22:07:19 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 26.04.23 20:05:09 Anmeldung der App FRITZ!App Fon (OnePlus HD1903) von IP-Adresse 192.168.178.100.
- 26.04.23 19:55:01 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 26.04.23 19:46:17 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [4 Meldungen seit 26.04.23 19:19:19]
- 26.04.23 17:34:43 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindung zu schlecht).
- 26.04.23 17:34:19 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 26.04.23 08:42:45 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-4A-AF-E2-8E-46-CC, IP 192.168.178.47, MAC 4A:AF:E2:8E:46:CC zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindung zu schlecht).
- 26.04.23 08:16:01 Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).
- 26.04.23 07:55:05 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten

- Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 26.04.23 07:40:05 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 26.04.23 07:37:59 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [4 Meldungen seit 26.04.23 07:15:36]
- 26.04.23 06:59:54 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindung zu schlecht).
- 26.04.23 06:59:29 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindung zu schlecht).
- 26.04.23 06:30:43 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [2 Meldungen seit 26.04.23 06:10:04]
- 26.04.23 03:49:07 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e5:9f03:fd00::/56
- 26.04.23 03:42:06 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [2 Meldungen seit 26.04.23 03:41:40]
- 26.04.23 03:41:29 Anmeldung der App MyFRITZ!App (OnePlus HD1903) von IP-Adresse 192.168.178.100.
- 26.04.23 03:41:28 Anmeldung der App MyFRITZ!App (OnePlus HD1903) von IP-Adresse 2a02:3037:607:4afd:e9ff:6bc:461e:cf2b.
- 26.04.23 03:34:07 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e5:9f03:fd00::/56
- 26.04.23 03:34:06 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e5:9fff:404:e228:6dff:fe74:7946
- 26.04.23 03:34:06 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.225.138.89, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.170, Breitband-PoP: MANJ06
- 26.04.23 03:34:06 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 84709/31860 kbit/s
- 26.04.23 03:34:00 Internetverbindung wurde getrennt.
- 26.04.23 03:34:00 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
- 26.04.23 03:34:00 Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
- 26.04.23 01:37:03 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [2 Meldungen seit 26.04.23 01:36:44]
- 26.04.23 00:02:35 E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 Authentication credentials invalid". [3 Meldungen seit 25.04.23 23:50:52]
- 25.04.23 23:11:48 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [2 Meldungen seit 25.04.23 23:09:43]

- 25.04.23 23:03:26 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 25.04.23 20:25:54 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 25.04.23 20:11:15 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 25.04.23 20:00:43 Anmeldung der App FRITZ!App Fon (OnePlus HD1903) von IP-Adresse 192.168.178.100.
- 25.04.23 19:48:10 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 25.04.23 19:26:03 Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2003:e5:9f07:7a00:f911:a54:b3e9:2469.
- 25.04.23 19:00:11 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 25.04.23 18:59:50 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 25.04.23 18:15:52 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [2 Meldungen seit 25.04.23 18:13:38]
- 25.04.23 18:06:30 Anmeldung der App FRITZ!App Fon (OnePlus HD1903) von IP-Adresse 192.168.178.100.
- 25.04.23 18:04:33 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [2 Meldungen seit 25.04.23 18:03:06]
- 25.04.23 10:13:20 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes LP-PF3SQ81S, IP 192.168.178.198, MAC 2C:33:58:A7:86:7C zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindung zu schlecht).
- 25.04.23 07:48:24 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindung zu schlecht).
- 25.04.23 07:47:51 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [2 Meldungen seit 25.04.23 07:39:31]
- 25.04.23 03:49:57 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e5:9f07:7a00::/56
- 25.04.23 03:34:57 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e5:9f07:7a00::/56
- 25.04.23 03:34:57 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e5:9fff:789:e228:6dff:fe74:7946
- 25.04.23 03:34:57 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.225.136.166, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.170, Breitband-PoP: MANJ06
- 25.04.23 03:34:56 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 84709/31860 kbit/s

- 25.04.23 03:34:50 Internetverbindung wurde getrennt.
- 25.04.23 03:34:50 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
- 25.04.23 03:34:50 Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
- 25.04.23 00:17:18 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 25.04.23 00:03:02 E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 Authentication credentials invalid". [3 Meldungen seit 24.04.23 23:50:52]
- 24.04.23 23:46:53 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 24.04.23 21:42:58 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [2 Meldungen seit 24.04.23 21:38:47]
- 24.04.23 21:05:17 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes LP-PF3SQ81S, IP 192.168.178.198, MAC 2C:33:58:A7:86:7C zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 24.04.23 20:56:49 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 24.04.23 20:17:48 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes LP-PF3SQ81S, IP 192.168.178.198, MAC 2C:33:58:A7:86:7C zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindung zu schlecht).
- 24.04.23 18:31:52 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 24.04.23 17:24:42 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes Anjas-iPad-2, IP 192.168.178.48, MAC A6:5D:6F:CC:0E:70 zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 24.04.23 17:23:48 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes Anjas-iPad-2, IP 192.168.178.48, MAC A6:5D:6F:CC:0E:70 zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindung zu schlecht).
- 24.04.23 17:23:00 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes Anjas-iPad-2, IP 192.168.178.48, MAC A6:5D:6F:CC:0E:70 zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 24.04.23 16:25:54 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 24.04.23 12:50:39 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindung zu schlecht). [2 Meldungen seit 24.04.23 12:50:06]
- 24.04.23 12:29:43 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindung zu schlecht).
- 24.04.23 12:29:02 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten

- Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 24.04.23 12:16:01 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (Band-Steering): Automatischer WLAN-Bandwechsel zur verbesserten Datenübertragung, PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF. [6 Meldungen seit 24.04.23 11:50:35]
- 24.04.23 10:47:45 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 24.04.23 09:02:38 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes LP-PF3SQ81S, IP 192.168.178.198, MAC 2C:33:58:A7:86:7C zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindung zu schlecht). [2 Meldungen seit 24.04.23 09:02:11]
- 24.04.23 08:52:28 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 24.04.23 07:59:46 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 24.04.23 07:57:12 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindung zu schlecht). [3 Meldungen seit 24.04.23 07:56:17]
- 24.04.23 07:47:22 Anmeldung der App FRITZ!App Fon (OnePlus HD1903) von IP-Adresse 192.168.178.100.
- 24.04.23 07:45:07 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 24.04.23 07:34:36 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 24.04.23 07:03:04 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [2 Meldungen seit 24.04.23 05:05:28]
- 24.04.23 03:50:53 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e5:9f03:2100::/56
- 24.04.23 03:36:23 Es liegt keine Störung der Telefonie mehr vor. Alle Rufnummern sind ab sofort wieder verfügbar.
- 24.04.23 03:36:03 Anmeldung der Internetrufnummer +496218752769 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 403
- 24.04.23 03:35:53 Anmeldung der Internetrufnummer +4962187608853 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401
- 24.04.23 03:35:53 Anmeldung der Internetrufnummer +4962187608848 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401
- 24.04.23 03:35:53 Anmeldung der Internetrufnummer +496218752769 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401
- 24.04.23 03:35:53 Anmeldung der Internetrufnummer +4962187608850 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401
- 24.04.23 03:35:53 Anmeldung der Internetrufnummer +49621872226 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401
- 24.04.23 03:35:53 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e5:9f03:2100::/56

- 24.04.23 03:35:52 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e5:9fff:329:e228:6dff:fe74:7946
- 24.04.23 03:35:52 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.225.139.219, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.170, Breitband-PoP: MANJ06
- 24.04.23 03:35:52 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 84709/31860 kbit/s
- 24.04.23 03:35:42 Internetverbindung wurde getrennt.
- 24.04.23 03:35:42 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
- 24.04.23 03:35:42 Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
- 24.04.23 00:45:03 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 24.04.23 00:03:32 E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 Authentication credentials invalid". [3 Meldungen seit 23.04.23 23:50:52]
- 23.04.23 23:10:33 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [2 Meldungen seit 23.04.23 22:57:57]
- 23.04.23 22:34:43 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes LP-PF3SQ81S, IP 192.168.178.198, MAC 2C:33:58:A7:86:7C zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindung zu schlecht).
- 23.04.23 20:48:04 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [2 Meldungen seit 23.04.23 20:47:45]
- 23.04.23 20:41:29 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 23.04.23 20:12:31 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 23.04.23 20:05:45 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [2 Meldungen seit 23.04.23 19:53:09]
- 23.04.23 19:38:27 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 23.04.23 17:40:50 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [2 Meldungen seit 23.04.23 17:24:13]
- 23.04.23 17:22:42 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindung zu schlecht).

- 23.04.23 15:05:00 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 23.04.23 15:03:23 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 23.04.23 14:40:16 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 23.04.23 13:39:22 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 23.04.23 11:37:30 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [3 Meldungen seit 23.04.23 11:22:54]
- 23.04.23 09:12:24 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [5 Meldungen seit 23.04.23 08:47:24]
- 23.04.23 03:51:49 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e5:9f2f:2300::/56
- 23.04.23 03:36:49 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e5:9f2f:2300::/56
- 23.04.23 03:36:48 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e5:9ff:2f55:e228:6dff:fe74:7946
- 23.04.23 03:36:48 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.225.134.201, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.170, Breitband-PoP: MANJ06
- 23.04.23 03:36:48 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 84709/31860 kbit/s
- 23.04.23 03:36:42 Internetverbindung wurde getrennt.
- 23.04.23 03:36:42 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
- 23.04.23 03:36:42 Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
- 23.04.23 02:35:43 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [2 Meldungen seit 23.04.23 02:14:44]
- 23.04.23 00:04:01 E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 Authentication credentials invalid". [3 Meldungen seit 22.04.23 23:50:51]
- 22.04.23 23:24:40 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [2 Meldungen seit 22.04.23 23:22:31]
- 22.04.23 22:11:07 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [5 Meldungen seit 22.04.23 21:03:55]
- 22.04.23 19:50:25 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten

- Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [6 Meldungen seit 22.04.23 16:18:21]
- 22.04.23 15:38:02 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e5:9f21:f900::/56
- 22.04.23 15:19:34 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes Anjas-iPad-mini, IP 192.168.178.124, MAC B6:C7:66:29:61:94 zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 22.04.23 14:44:32 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes Anjas-iPad-mini, IP 192.168.178.124, MAC B6:C7:66:29:61:94 zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 22.04.23 14:10:12 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [5 Meldungen seit 22.04.23 13:50:16]
- 22.04.23 13:46:27 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindung zu schlecht).
- 22.04.23 13:32:25 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [2 Meldungen seit 22.04.23 13:17:42]
- 22.04.23 10:38:42 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [8 Meldungen seit 22.04.23 05:57:08]
- 22.04.23 03:38:03 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e5:9f21:f900::/56
- 22.04.23 03:38:03 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e5:9fff:2226:e228:6dff:fe74:7946
- 22.04.23 03:38:03 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.194.73.119, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.170, Breitband-PoP: MANJ06
- 22.04.23 03:38:03 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 84709/31860 kbit/s
- 22.04.23 03:37:56 Internetverbindung wurde getrennt.
- 22.04.23 03:37:56 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
- 22.04.23 03:37:56 Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
- 22.04.23 02:37:36 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 22.04.23 00:14:24 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 22.04.23 00:04:30 E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 Authentication credentials invalid". [3 Meldungen seit 21.04.23 23:50:50]
- 21.04.23 23:38:41 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 21.04.23 23:02:59 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten

- Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 21.04.23 21:28:52 [fritz.repeater] 5-GHz-Band für 10 Min. auf dem gewählten Kanal 124 (Frequenz 5.620 GHz) nicht nutzbar wegen Prüfung auf bevorrechtigten Nutzer (z.B.RADAR).
- 21.04.23 21:17:56 [fritz.repeater] WLAN-Übertragungsqualität durch reduzierte Kanalbandbreite erhöht (2,4 GHz). [13 Meldungen seit 21.04.23 19:00:51]
- 21.04.23 20:17:32 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [2 Meldungen seit 21.04.23 20:17:05]
- 21.04.23 19:56:05 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 21.04.23 19:10:07 Anmeldung der App FRITZ!App Fon (OnePlus HD1903) von IP-Adresse 192.168.178.100.
- 21.04.23 19:00:06 [fritz.repeater] RADAR wurde auf Kanal 116 (Frequenz 5.580 GHz) erkannt, automatischer Kanalwechsel wegen bevorrechtigtem Nutzer ausgeführt.
- 21.04.23 18:58:25 [fritz.repeater] WLAN-Übertragungsqualität durch reduzierte Kanalbandbreite erhöht (2,4 GHz). [245 Meldungen seit 14.04.23 10:02:51]
- 21.04.23 18:32:05 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [2 Meldungen seit 21.04.23 18:27:53]
- 21.04.23 17:56:23 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 21.04.23 16:58:24 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes Anjas-iPad-2, IP 192.168.178.48, MAC A6:5D:6F:CC:0E:70 zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 21.04.23 16:29:59 Anmeldung der App FRITZ!App Fon (OnePlus HD1903) von IP-Adresse 192.168.178.100.
- 21.04.23 15:39:09 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e5:9f09:2900::/56
- 21.04.23 15:36:50 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindung zu schlecht).
- 21.04.23 15:08:23 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 21.04.23 13:20:50 Anmeldung der App FRITZ!App Fon (OnePlus HD1903) von IP-Adresse 192.168.178.100.
- 21.04.23 13:04:32 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 21.04.23 13:02:22 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 21.04.23 12:36:32 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindung zu schlecht).

- 21.04.23 12:36:08 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindung zu schlecht).
- 21.04.23 12:28:00 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 21.04.23 10:35:30 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 21.04.23 08:02:04 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 21.04.23 03:39:11 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e5:9f09:2900::/56
- 21.04.23 03:39:10 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e5:9fff:93d:e228:6dff:fe74:7946
- 21.04.23 03:39:10 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.225.134.225, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.170, Breitband-PoP: MANJ06
- 21.04.23 03:39:10 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 84709/31860 kbit/s
- 21.04.23 03:39:04 Internetverbindung wurde getrennt.
- 21.04.23 03:39:04 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
- 21.04.23 03:39:04 Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
- 21.04.23 01:29:22 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 21.04.23 00:04:59 E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 Authentication credentials invalid". [3 Meldungen seit 20.04.23 23:50:50]
- 20.04.23 23:04:28 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [2 Meldungen seit 20.04.23 23:02:22]
- 20.04.23 20:58:32 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [2 Meldungen seit 20.04.23 20:56:24]
- 20.04.23 20:12:15 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [4 Meldungen seit 20.04.23 17:55:45]
- 20.04.23 17:52:28 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindung zu schlecht).
- 20.04.23 17:48:45 Anmeldung der App FRITZ!App Fon (OnePlus HD1903) von IP-Adresse 192.168.178.100.
- 20.04.23 15:40:13 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e5:9f07:7300::/56
- 20.04.23 07:42:33 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten

- Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindung zu schlecht).
- 20.04.23 06:09:39 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [4 Meldungen seit 20.04.23 05:18:08]
- 20.04.23 04:14:30 Es liegt keine Störung der Telefonie mehr vor. Alle Rufnummern sind ab sofort wieder verfügbar.
- 20.04.23 04:10:50 Anmeldung der Internetrufnummer +4962187608850 war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
- 20.04.23 04:07:26 Anmeldung der Internetrufnummer +496218752779 war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
- 20.04.23 04:07:26 Anmeldung der Internetrufnummer +4962187608847 war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
- 20.04.23 04:07:26 Anmeldung der Internetrufnummer +4962187608849 war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
- 20.04.23 03:40:14 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e5:9f07:7300::/56
- 20.04.23 03:40:14 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e5:9ff:782:e228:6dff:fe74:7946
- 20.04.23 03:40:13 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.225.135.122, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.170, Breitband-PoP: MANJ06
- 20.04.23 03:40:13 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 84709/31860 kbit/s
- 20.04.23 03:40:04 Internetverbindung wurde getrennt.
- 20.04.23 03:40:04 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
- 20.04.23 03:40:04 Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
- 20.04.23 03:34:40 Anmeldung der Internetrufnummer +4962187608852 war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
- 20.04.23 03:27:36 Anmeldung der Internetrufnummer +496218752779 war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
- 20.04.23 03:25:51 Anmeldung der Internetrufnummer +4962187608852 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 403
- 20.04.23 03:25:39 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 20.04.23 03:25:14 Anmeldung der App MyFRITZ!App (OnePlus HD1903) von IP-Adresse 192.168.178.100.
- 20.04.23 03:25:12 Anmeldung der App MyFRITZ!App (OnePlus HD1903) von IP-Adresse 2a02:3037:60a:365d:db79:9066:f7ab:f20e.
- 20.04.23 03:21:03 E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 Authentication credentials invalid".
- 20.04.23 03:20:59 Die Rufnummer +4962187608850 ist seit mehr als einer Stunde nicht verfügbar.
- 20.04.23 03:17:14 E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 Authentication credentials invalid".
- 20.04.23 03:17:10 Die Rufnummer +4962187608851 ist seit mehr als einer Stunde nicht verfügbar.
- 20.04.23 03:15:07 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).

- 20.04.23 03:12:37 Anmeldung der Internetrufnummer +4962187608847 war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
- 20.04.23 03:05:33 E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 Authentication credentials invalid".
- 20.04.23 03:05:30 Die Rufnummer +496218752769 ist seit mehr als einer Stunde nicht verfügbar.
- 20.04.23 03:05:30 Die Rufnummer +4962187608848 ist seit mehr als einer Stunde nicht verfügbar.
- 20.04.23 03:05:30 Die Rufnummer +4962187608853 ist seit mehr als einer Stunde nicht verfügbar.
- 20.04.23 03:05:30 Die Rufnummer +4962187608849 ist seit mehr als einer Stunde nicht verfügbar.
- 20.04.23 03:05:30 Die Rufnummer +496218752779 ist seit mehr als einer Stunde nicht verfügbar.
- 20.04.23 03:05:30 Die Rufnummer +49621872226 ist seit mehr als einer Stunde nicht verfügbar.
- 20.04.23 03:05:30 Die Rufnummer +4962187608852 ist seit mehr als einer Stunde nicht verfügbar.
- 20.04.23 02:20:59 Anmeldung der Internetrufnummer +4962187608850 war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
- 20.04.23 02:17:10 Anmeldung der Internetrufnummer +4962187608851 war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
- 20.04.23 02:14:56 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 20.04.23 02:09:40 Anmeldung der Internetrufnummer +4962187608847 war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
- 20.04.23 02:05:30 Anmeldung der Internetrufnummer +496218752769 war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
- 20.04.23 02:05:30 Anmeldung der Internetrufnummer +4962187608848 war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
- 20.04.23 02:05:30 Anmeldung der Internetrufnummer +4962187608853 war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
- 20.04.23 02:05:30 Anmeldung der Internetrufnummer +4962187608849 war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
- 20.04.23 02:05:30 Anmeldung der Internetrufnummer +496218752779 war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
- 20.04.23 02:05:30 Anmeldung der Internetrufnummer +49621872226 war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
- 20.04.23 02:05:30 Anmeldung der Internetrufnummer +4962187608852 war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
- 20.04.23 00:04:53 E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 Authentication credentials invalid". [2 Meldungen seit 20.04.23 00:00:24]
- 19.04.23 23:52:08 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 19.04.23 23:50:50 E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 Authentication credentials invalid".
- 19.04.23 23:47:56 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 19.04.23 23:44:03 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes iPad-von-Anja, IP 192.168.178.169, MAC A2:29:F7:10:7C:BC zur verbesserten

- Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 19.04.23 23:38:37 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [2 Meldungen seit 19.04.23 23:37:28]
- 19.04.23 23:16:25 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 19.04.23 22:59:41 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 19.04.23 20:52:35 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [2 Meldungen seit 19.04.23 20:51:31]
- 19.04.23 19:02:25 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes LP-PF3SQ81S, IP 192.168.178.198, MAC 2C:33:58:A7:86:7C zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 19.04.23 18:47:35 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindung zu schlecht).
- 19.04.23 18:47:06 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindung zu schlecht). [2 Meldungen seit 19.04.23 18:45:11]
- 19.04.23 18:20:31 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [2 Meldungen seit 19.04.23 18:19:33]
- 19.04.23 18:16:07 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 19.04.23 18:08:35 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [3 Meldungen seit 19.04.23 17:48:49]
- 19.04.23 17:12:06 Anmeldung der App MyFRITZ!App (OnePlus HD1903) von IP-Adresse 2a02:3037:610:4900:fa6f:80a1:fe78:7425.
- 19.04.23 15:40:49 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e5:9f04:df00::/56
- 19.04.23 11:09:57 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes iPad-von-Anja, IP 192.168.178.169, MAC A2:29:F7:10:7C:BC zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 19.04.23 08:05:12 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindungsoptimierung). [2 Meldungen seit 19.04.23 07:35:39]
- 19.04.23 06:09:30 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).

- 19.04.23 03:40:50 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e5:9f04:df00::/56
- 19.04.23 03:40:50 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e5:9fff:4e9:e228:6dff:fe74:7946
- 19.04.23 03:40:50 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.225.137.44, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.170, Breitband-PoP: MANJ06
- 19.04.23 03:40:50 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 84709/31860 kbit/s
- 19.04.23 03:40:40 Internetverbindung wurde getrennt.
- 19.04.23 03:40:40 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
- 19.04.23 03:40:40 Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
- 19.04.23 01:11:18 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 19.04.23 00:00:54 E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 Authentication credentials invalid". [3 Meldungen seit 18.04.23 23:50:49]
- 18.04.23 23:03:14 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [2 Meldungen seit 18.04.23 23:01:06]
- 18.04.23 20:49:41 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindung zu schlecht).
- 18.04.23 20:48:16 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Gerätewunsch).
- 18.04.23 15:41:46 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e5:9f07:9500::/56
- 18.04.23 07:58:51 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindung zu schlecht).
- 18.04.23 07:56:00 Anmeldung der App FRITZ!App Fon (OnePlus HD1903) von IP-Adresse 192.168.178.100.
- 18.04.23 07:43:10 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindung zu schlecht). [2 Meldungen seit 18.04.23 07:42:51]
- 18.04.23 07:38:42 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindung zu schlecht).
- 18.04.23 07:11:01 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 18.04.23 03:41:48 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e5:9f07:9500::/56
- 18.04.23 03:41:47 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e5:9fff:7a4:e228:6dff:fe74:7946
- 18.04.23 03:41:47 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.225.135.221, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.170, Breitband-PoP: MANJ06

- 18.04.23 03:41:47 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 84709/31860 kbit/s
- 18.04.23 03:41:38 Internetverbindung wurde getrennt.
- 18.04.23 03:41:38 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
- 18.04.23 03:41:38 Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
- 18.04.23 01:37:59 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 18.04.23 00:01:23 E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 Authentication credentials invalid". [3 Meldungen seit 17.04.23 23:50:48]
- 17.04.23 23:34:05 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 17.04.23 21:21:49 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [2 Meldungen seit 17.04.23 21:19:40]
- 17.04.23 20:14:35 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 17.04.23 18:04:25 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 17.04.23 18:02:17 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [2 Meldungen seit 17.04.23 17:53:52]
- 17.04.23 16:31:59 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [2 Meldungen seit 17.04.23 16:21:46]
- 17.04.23 15:42:59 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e5:9f03:c100::/56
- 17.04.23 15:12:31 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindung zu schlecht).
- 17.04.23 15:12:10 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 17.04.23 14:40:42 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 17.04.23 13:24:26 Anmeldung der App FRITZ!App Fon (OnePlus HD1903) von IP-Adresse 192.168.178.100.
- 17.04.23 13:06:27 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 17.04.23 12:55:18 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten

- Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindung zu schlecht).
- 17.04.23 12:41:24 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (Band-Steering): Automatischer WLAN-Bandwechsel zur verbesserten Datenübertragung, PC-F6-F0-9E-AE-52-F1, IP 192.168.179.2, MAC F6:F0:9E:AE:52:F1.
- 17.04.23 12:36:11 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindung zu schlecht).
- 17.04.23 09:45:34 Anmeldung der App FRITZ!App Fon (OnePlus HD1903) von IP-Adresse 192.168.178.100.
- 17.04.23 07:53:56 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [2 Meldungen seit 17.04.23 07:31:25]
- 17.04.23 03:43:01 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e5:9f03:c100::/56
- 17.04.23 03:43:01 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e5:9fff:3c7:e228:6dff:fe74:7946
- 17.04.23 03:43:00 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.225.138.38, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.170, Breitband-PoP: MANJ06
- 17.04.23 03:43:00 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 84709/31860 kbit/s
- 17.04.23 03:42:54 Internetverbindung wurde getrennt.
- 17.04.23 03:42:54 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
- 17.04.23 03:42:54 Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
- 17.04.23 02:36:09 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 17.04.23 00:32:51 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [2 Meldungen seit 17.04.23 00:32:15]
- 17.04.23 00:01:51 E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 Authentication credentials invalid". [3 Meldungen seit 16.04.23 23:50:48]
- 16.04.23 22:26:53 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [2 Meldungen seit 16.04.23 22:26:15]
- 16.04.23 20:20:18 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 16.04.23 18:10:03 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [2 Meldungen seit 16.04.23 18:05:51]
- 16.04.23 15:43:53 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e5:9f26:1300::/56

- 16.04.23 15:38:53 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [3 Meldungen seit 16.04.23 15:34:39]
- 16.04.23 13:26:15 Anmeldung der App FRITZ!App Fon (OnePlus HD1903) von IP-Adresse 192.168.178.100.
- 16.04.23 12:31:05 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [2 Meldungen seit 16.04.23 12:27:15]
- 16.04.23 11:55:15 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [2 Meldungen seit 16.04.23 11:47:51]
- 16.04.23 09:35:33 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 16.04.23 03:43:54 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e5:9f26:1300::/56
- 16.04.23 03:43:54 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e5:9fff:2641:e228:6dff:fe74:7946
- 16.04.23 03:43:54 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.194.67.22, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.170, Breitband-PoP: MANJ06
- 16.04.23 03:43:54 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 84709/31860 kbit/s
- 16.04.23 03:43:48 Internetverbindung wurde getrennt.
- 16.04.23 03:43:48 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
- 16.04.23 03:43:48 Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
- 16.04.23 01:36:44 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 16.04.23 00:29:32 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 16.04.23 00:21:08 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 16.04.23 00:02:20 E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 Authentication credentials invalid". [3 Meldungen seit 15.04.23 23:50:48]
- 15.04.23 23:20:14 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 15.04.23 20:46:56 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [4 Meldungen seit 15.04.23 20:28:02]
- 15.04.23 20:11:14 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).

- 15.04.23 16:49:38 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 15.04.23 16:28:38 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [4 Meldungen seit 15.04.23 15:52:56]
- 15.04.23 15:45:05 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e5:9f1c:6400::/56
- 15.04.23 15:35:30 Anmeldung der App FRITZ!App Fon (OnePlus HD1903) von IP-Adresse 192.168.178.100.
- 15.04.23 13:49:01 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [3 Meldungen seit 15.04.23 13:32:18]
- 15.04.23 12:59:30 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (Band-Steering): Automatischer WLAN-Bandwechsel zur verbesserten Datenübertragung, PC-192-168-179-2, IP 192.168.179.2, MAC F6:F0:9E:AE:52:F1.
- 15.04.23 12:25:02 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 15.04.23 11:51:25 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [3 Meldungen seit 15.04.23 09:32:49]
- 15.04.23 03:45:06 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e5:9f1c:6400::/56
- 15.04.23 03:45:06 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e5:9fff:1c8c:e228:6dff:fe74:7946
- 15.04.23 03:45:05 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.194.78.186, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.170, Breitband-PoP: MANJ06
- 15.04.23 03:45:05 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 84709/31860 kbit/s
- 15.04.23 03:44:56 Internetverbindung wurde getrennt.
- 15.04.23 03:44:56 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
- 15.04.23 03:44:56 Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
- 15.04.23 00:05:51 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 15.04.23 00:02:49 E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 Authentication credentials invalid". [2 Meldungen seit 15.04.23 00:02:13]
- 14.04.23 23:51:07 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 14.04.23 23:50:47 E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 Authentication credentials invalid".
- 14.04.23 23:17:45 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).

- 14.04.23 20:48:27 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [4 Meldungen seit 14.04.23 18:34:13]
- 14.04.23 17:39:45 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 14.04.23 16:25:54 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [2 Meldungen seit 14.04.23 15:54:24]
- 14.04.23 15:45:54 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e5:9f05:6100::/56
- 14.04.23 15:02:21 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 14.04.23 14:56:46 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (Band-Steering): Automatischer WLAN-Bandwechsel zur verbesserten Datenübertragung, PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF.
- 14.04.23 14:56:22 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 14.04.23 14:24:44 Anmeldung der App MyFRITZ!App (OnePlus HD1903) von IP-Adresse 2a02:3034:3:1df7:2e8a:9676:a53c:1261.
- 14.04.23 13:23:52 Anmeldung der App MyFRITZ!App (OnePlus HD1903) von IP-Adresse 2a02:3037:609:c5fa:47bb:56c:6890:54a1.
- 14.04.23 12:34:23 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindung zu schlecht).
- 14.04.23 12:30:53 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 14.04.23 09:57:41 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 14.04.23 09:54:21 [fritz.repeater] 5-GHz-Band für 10 Min. auf dem gewählten Kanal 116 (Frequenz 5.580 GHz) nicht nutzbar wegen Prüfung auf bevorrechtigten Nutzer (z.B.RADAR).
- 14.04.23 09:36:32 [fritz.repeater] WLAN-Übertragungsqualität durch reduzierte Kanalbandbreite erhöht (2,4 GHz). [42 Meldungen seit 13.04.23 22:04:41]
- 14.04.23 09:07:02 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 14.04.23 04:27:42 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 14.04.23 03:45:55 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e5:9f05:6100::/56
- 14.04.23 03:45:55 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e5:9fff:576:e228:6dff:fe74:7946

- 14.04.23 03:45:55 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.225.137.185, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.170, Breitband-PoP: MANJ06
- 14.04.23 03:45:55 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 84709/31860 kbit/s
- 14.04.23 03:45:48 Internetverbindung wurde getrennt.
- 14.04.23 03:45:48 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
- 14.04.23 03:45:48 Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
- 14.04.23 02:25:42 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [2 Meldungen seit 14.04.23 02:24:42]
- 14.04.23 01:33:27 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 14.04.23 01:06:05 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [2 Meldungen seit 14.04.23 00:25:53]
- 14.04.23 00:07:20 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [2 Meldungen seit 14.04.23 00:05:44]
- 14.04.23 00:03:18 E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 Authentication credentials invalid". [2 Meldungen seit 14.04.23 00:02:42]
- 14.04.23 00:01:02 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 13.04.23 23:50:46 E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 Authentication credentials invalid".
- 13.04.23 21:57:13 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes LP-PF3SQ81S, IP 192.168.178.198, MAC 2C:33:58:A7:86:7C zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 13.04.23 21:50:02 [fritz.repeater] RADAR wurde auf Kanal 116 (Frequenz 5.580 GHz) erkannt, automatischer Kanalwechsel wegen bevorrechtigtem Nutzer ausgeführt.
- 13.04.23 21:49:28 [fritz.repeater] WLAN-Übertragungsqualität durch reduzierte Kanalbandbreite erhöht (2,4 GHz). [187 Meldungen seit 07.04.23 12:29:48]
- 13.04.23 21:48:41 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 13.04.23 21:27:45 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes LP-PF3SQ81S, IP 192.168.178.198, MAC 2C:33:58:A7:86:7C zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 13.04.23 19:09:05 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [2 Meldungen seit 13.04.23 18:47:08]
- 13.04.23 18:41:47 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten

- Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 13.04.23 16:37:56 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [2 Meldungen seit 13.04.23 16:35:46]
- 13.04.23 15:47:05 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e5:9f07:2900::/56
- 13.04.23 13:48:55 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes LP-PF3SQ81S, IP 192.168.178.198, MAC 2C:33:58:A7:86:7C zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 13.04.23 13:23:31 Anmeldung der App FRITZ!App Fon (OnePlus HD1903) von IP-Adresse 192.168.178.100.
- 13.04.23 12:54:58 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Gerätewunsch).
- 13.04.23 12:53:10 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 13.04.23 12:21:42 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 13.04.23 12:02:48 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [2 Meldungen seit 13.04.23 11:56:28]
- 13.04.23 10:05:56 Die DSL-Übertragungsrate wurde eingeschränkt. Die Störung wurde möglicherweise durch Powerline verursacht.
- 13.04.23 09:52:36 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 13.04.23 09:23:10 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [5 Meldungen seit 13.04.23 08:10:02]
- 13.04.23 04:27:03 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 13.04.23 03:48:56 Fehler bei der DSL-Übertragung (CRC-Fehler). Der Fehler wurde möglicherweise durch Powerline verursacht.
- 13.04.23 03:48:56 Das DSL-Signal wird möglicherweise durch Powerline gestört.
- 13.04.23 03:47:56 Die Internetverbindung (DSL) wurde getrennt. Die Störung wurde möglicherweise durch Powerline verursacht.
- 13.04.23 03:47:07 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e5:9f07:2900::/56
- 13.04.23 03:47:06 DNS-Störung beendet, Namensauflösung über öffentliche DNS-Server beendet.
- 13.04.23 03:47:06 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e5:9fff:73a:e228:6dff:fe74:7946
- 13.04.23 03:47:06 DNS-Störung erkannt, Namensauflösung erfolgt ab sofort über öffentliche DNS-Server.
- 13.04.23 03:47:06 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.225.136.145, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.170, Breitband-PoP: MANJ06

- 13.04.23 03:47:06 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 84709/30121 kbit/s
- 13.04.23 03:47:03 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 89990/32000 kbit/s).
- 13.04.23 03:45:19 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
- 13.04.23 03:45:02 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
- 13.04.23 03:45:02 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
- 13.04.23 03:45:02 Internetverbindung wurde getrennt.
- 13.04.23 03:44:57 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
- 13.04.23 00:03:46 E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 Authentication credentials invalid". [2 Meldungen seit 13.04.23 00:03:11]
- 12.04.23 23:54:27 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [2 Meldungen seit 12.04.23 23:54:03]
- 12.04.23 23:50:46 E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 Authentication credentials invalid".
- 12.04.23 23:28:51 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [3 Meldungen seit 12.04.23 23:12:03]
- 12.04.23 21:27:03 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 12.04.23 19:40:42 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes LP-PF3SQ81S, IP 192.168.178.198, MAC 2C:33:58:A7:86:7C zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 12.04.23 19:20:26 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [6 Meldungen seit 12.04.23 17:36:02]
- 12.04.23 16:54:55 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes LP-PF3SQ81S, IP 192.168.178.198, MAC 2C:33:58:A7:86:7C zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindung zu schlecht).
- 12.04.23 16:00:14 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes Anjas-iPad-mini, IP 192.168.178.124, MAC B6:C7:66:29:61:94 zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 12.04.23 15:52:07 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e5:9f05:4900::/56
- 12.04.23 15:38:36 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes LP-PF3SQ81S, IP 192.168.178.198, MAC 2C:33:58:A7:86:7C zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 12.04.23 15:38:04 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes LP-PF3SQ81S, IP 192.168.178.198, MAC 2C:33:58:A7:86:7C zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindung zu schlecht).
- 12.04.23 14:58:23 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindung zu schlecht).
- 12.04.23 14:58:10 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten

- Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindung zu schlecht).
- 12.04.23 14:56:29 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [2 Meldungen seit 12.04.23 14:45:56]
- 12.04.23 13:15:53 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindung zu schlecht).
- 12.04.23 12:56:48 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes LP-PF3SQ81S, IP 192.168.178.198, MAC 2C:33:58:A7:86:7C zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 12.04.23 12:31:37 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindung zu schlecht).
- 12.04.23 12:12:38 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 12.04.23 11:11:59 Anmeldung der App FRITZ!App Fon (OnePlus HD1903) von IP-Adresse 192.168.178.100.
- 12.04.23 09:49:17 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 12.04.23 09:28:17 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes Anjas-iPad-2, IP 192.168.178.48, MAC A6:5D:6F:CC:0E:70 zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [2 Meldungen seit 12.04.23 09:27:51]
- 12.04.23 09:11:20 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes Anjas-iPad-2, IP 192.168.178.48, MAC A6:5D:6F:CC:0E:70 zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindung zu schlecht).
- 12.04.23 09:09:56 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes Anjas-iPad-2, IP 192.168.178.48, MAC A6:5D:6F:CC:0E:70 zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 12.04.23 09:07:50 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 12.04.23 09:06:29 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes Anjas-iPad-2, IP 192.168.178.48, MAC A6:5D:6F:CC:0E:70 zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 12.04.23 08:54:37 Anmeldung der App FRITZ!App Fon (OnePlus HD1903) von IP-Adresse 192.168.178.100.
- 12.04.23 07:52:14 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 12.04.23 03:52:08 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e5:9f05:4900::/56
- 12.04.23 03:52:08 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e5:9fff:55b:e228:6dff:fe74:7946
- 12.04.23 03:52:08 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.225.136.80, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.170, Breitband-PoP: MANJ06
- 12.04.23 03:52:08 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 84709/31860 kbit/s

- 12.04.23 03:52:02 Internetverbindung wurde getrennt.
- 12.04.23 03:52:02 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
- 12.04.23 03:52:02 Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
- 12.04.23 00:04:15 E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 Authentication credentials invalid". [2 Meldungen seit 12.04.23 00:03:39]
- 11.04.23 23:50:46 E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 Authentication credentials invalid".
- 11.04.23 23:09:31 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 11.04.23 23:09:22 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes Anjas-iPad-2, IP 192.168.178.48, MAC A6:5D:6F:CC:0E:70 zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 11.04.23 19:36:40 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [3 Meldungen seit 11.04.23 19:26:43]
- 11.04.23 17:22:41 Anmeldung der App FRITZ!App Fon (OnePlus HD1903) von IP-Adresse 192.168.178.100.
- 11.04.23 17:19:08 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 11.04.23 15:56:44 Anmeldung der App FRITZ!App Fon (OnePlus HD1903) von IP-Adresse 192.168.178.100.
- 11.04.23 15:53:26 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e5:9f08:b300::/56
- 11.04.23 15:42:03 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 11.04.23 13:38:39 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [2 Meldungen seit 11.04.23 13:38:06]
- 11.04.23 12:56:09 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes LP-PF3SQ81S, IP 192.168.178.198, MAC 2C:33:58:A7:86:7C zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 11.04.23 12:55:51 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 11.04.23 12:47:45 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [2 Meldungen seit 11.04.23 12:37:12]
- 11.04.23 11:30:04 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 11.04.23 11:01:30 Anmeldung der App FRITZ!App Fon (OnePlus HD1903) von IP-Adresse 192.168.178.100. [2 Meldungen seit 11.04.23 10:02:04]
- 11.04.23 09:22:37 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten

- Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [7 Meldungen seit 11.04.23 08:55:48]
- 11.04.23 05:43:30 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [3 Meldungen seit 11.04.23 04:04:48]
- 11.04.23 03:53:28 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e5:9f08:b300::/56
- 11.04.23 03:53:28 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e5:9fff:8cc:e228:6dff:fe74:7946
- 11.04.23 03:53:27 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.225.134.194, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.170, Breitband-PoP: MANJ06
- 11.04.23 03:53:27 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 84709/31860 kbit/s
- 11.04.23 03:53:18 Internetverbindung wurde getrennt.
- 11.04.23 03:53:18 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
- 11.04.23 03:53:18 Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
- 11.04.23 03:42:35 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [3 Meldungen seit 11.04.23 01:02:08]
- 11.04.23 00:04:44 E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 Authentication credentials invalid". [3 Meldungen seit 10.04.23 23:50:45]
- 10.04.23 15:54:20 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e5:9f04:2d00::/56
- 10.04.23 08:04:12 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-4A-AF-E2-8E-46-CC, IP 192.168.178.47, MAC 4A:AF:E2:8E:46:CC zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindung zu schlecht).
- 10.04.23 03:54:21 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e5:9f04:2d00::/56
- 10.04.23 03:54:21 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e5:9fff:43b:e228:6dff:fe74:7946
- 10.04.23 03:54:21 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.225.137.62, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.170, Breitband-PoP: MANJ06
- 10.04.23 03:54:21 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 84709/31860 kbit/s
- 10.04.23 03:54:14 Internetverbindung wurde getrennt.
- 10.04.23 03:54:14 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
- 10.04.23 03:54:14 Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
- 10.04.23 01:05:50 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes iPad-von-Anja, IP 192.168.178.169, MAC A2:29:F7:10:7C:BC zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 10.04.23 00:04:37 E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 Authentication credentials invalid". [3 Meldungen seit 09.04.23 23:50:45]
- 09.04.23 15:55:33 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e5:9f29:800::/56

- 09.04.23 14:23:22 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes WiPhone-SE3, IP 192.168.178.114, MAC DA:7A:91:2E:06:40 zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 09.04.23 03:55:35 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e5:9f29:800::/56
- 09.04.23 03:55:34 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e5:9fff:293c:e228:6dff:fe74:7946
- 09.04.23 03:55:34 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.202.127.221, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.170, Breitband-PoP: MANJ06
- 09.04.23 03:55:34 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 84709/31860 kbit/s
- 09.04.23 03:55:28 Internetverbindung wurde getrennt.
- 09.04.23 03:55:28 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
- 09.04.23 03:55:28 Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
- 09.04.23 00:05:05 E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 Authentication credentials invalid". [3 Meldungen seit 08.04.23 23:50:44]
- 08.04.23 15:56:40 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e5:9f1d:b200::/56
- 08.04.23 03:56:41 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e5:9f1d:b200::/56
- 08.04.23 03:56:41 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e5:9fff:1dd2:e228:6dff:fe74:7946
- 08.04.23 03:56:41 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.194.76.179, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.170, Breitband-PoP: MANJ06
- 08.04.23 03:56:40 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 84709/31860 kbit/s
- 08.04.23 03:56:34 Internetverbindung wurde getrennt.
- 08.04.23 03:56:34 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
- 08.04.23 03:56:34 Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
- 08.04.23 00:01:07 E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 Authentication credentials invalid". [3 Meldungen seit 07.04.23 23:50:44]
- 07.04.23 23:07:37 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [4 Meldungen seit 07.04.23 19:51:32]
- 07.04.23 18:27:47 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [2 Meldungen seit 07.04.23 18:27:27]
- 07.04.23 15:57:43 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e5:9f06:cf00::/56
- 07.04.23 03:57:45 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e5:9f06:cf00::/56
- 07.04.23 03:57:44 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e5:9fff:6e5:e228:6dff:fe74:7946
- 07.04.23 03:57:44 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.225.135.64, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.170, Breitband-PoP: MANJ06

- 07.04.23 03:57:44 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 84709/31860 kbit/s
- 07.04.23 03:57:35 Internetverbindung wurde getrennt.
- 07.04.23 03:57:35 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
- 07.04.23 03:57:35 Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
- 07.04.23 00:01:35 E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 Authentication credentials invalid". [3 Meldungen seit 06.04.23 23:50:43]
- 06.04.23 19:09:31 [fritz.repeater] 5-GHz-Band für 10 Min. auf dem gewählten Kanal 116 (Frequenz 5.580 GHz) nicht nutzbar wegen Prüfung auf bevorrechtigten Nutzer (z.B.RADAR).
- 06.04.23 15:58:44 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e5:9f08:b200::/56
- 06.04.23 13:59:38 [fritz.repeater] RADAR wurde auf Kanal 124 (Frequenz 5.620 GHz) erkannt, automatischer Kanalwechsel wegen bevorrechtigtem Nutzer ausgeführt.
- 06.04.23 10:23:21 [fritz.repeater] WLAN-Übertragungsqualität durch reduzierte Kanalbandbreite erhöht (2,4 GHz). [163 Meldungen seit 31.03.23 20:31:15]
- 06.04.23 03:58:45 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e5:9f08:b200::/56
- 06.04.23 03:58:44 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e5:9fff:8cb:e228:6dff:fe74:7946
- 06.04.23 03:58:44 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.225.133.2, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.170, Breitband-PoP: MANJ06
- 06.04.23 03:58:44 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 84709/31860 kbit/s
- 06.04.23 03:58:35 Internetverbindung wurde getrennt.
- 06.04.23 03:58:35 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
- 06.04.23 03:58:35 Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
- 06.04.23 03:01:29 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e5:9f00:d100::/56
- 06.04.23 03:01:29 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e5:9fff:d2:e228:6dff:fe74:7946
- 06.04.23 03:01:29 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.225.142.10, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.170, Breitband-PoP: MANJ06
- 06.04.23 03:01:29 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 84709/31860 kbit/s
- 06.04.23 03:01:22 Internetverbindung wurde getrennt.
- 06.04.23 03:01:22 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
- 06.04.23 03:01:22 Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
- 06.04.23 00:02:05 E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 Authentication credentials invalid". [3 Meldungen seit 05.04.23 23:50:43]
- 05.04.23 19:37:50 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes Anjas-iPad-2, IP 192.168.178.48, MAC A6:5D:6F:CC:0E:70 zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindungsoptimierung). [2 Meldungen seit 05.04.23 19:31:26]

- 05.04.23 15:02:22 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e5:9f01:2200::/56
- 05.04.23 14:43:45 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes LP-PF3SQ81S, IP 192.168.178.198, MAC 2C:33:58:A7:86:7C zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [2 Meldungen seit 05.04.23 14:16:40]
- 05.04.23 13:55:58 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-192-168-179-46, IP 192.168.179.46, MAC C6:F1:F3:85:CA:67 zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindung zu schlecht).
- 05.04.23 11:05:31 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes LP-PF3SQ81S, IP 192.168.178.198, MAC 2C:33:58:A7:86:7C zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 05.04.23 03:02:24 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e5:9f01:2200::/56
- 05.04.23 03:02:23 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e5:9fff:123:e228:6dff:fe74:7946
- 05.04.23 03:02:23 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.225.142.82, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.170, Breitband-PoP: MANJ06
- 05.04.23 03:02:23 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 84709/31860 kbit/s
- 05.04.23 03:02:17 Internetverbindung wurde getrennt.
- 05.04.23 03:02:17 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
- 05.04.23 03:02:16 Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
- 05.04.23 00:02:33 E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 Authentication credentials invalid". [2 Meldungen seit 05.04.23 00:01:58]
- 04.04.23 23:50:42 E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 Authentication credentials invalid".
- 04.04.23 18:25:22 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes LP-PF3SQ81S, IP 192.168.178.198, MAC 2C:33:58:A7:86:7C zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindung zu schlecht).
- 04.04.23 17:20:30 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes LP-PF3SQ81S, IP 192.168.178.198, MAC 2C:33:58:A7:86:7C zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 04.04.23 15:09:00 Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.198.
- 04.04.23 15:03:19 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e5:9f03:5700::/56
- 04.04.23 07:53:34 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 04.04.23 07:01:04 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 04.04.23 03:03:21 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e5:9f03:5700::/56
- 04.04.23 03:03:20 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e5:9fff:361:e228:6dff:fe74:7946
- 04.04.23 03:03:20 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.225.141.97, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.170, Breitband-PoP: MANJ06

- 04.04.23 03:03:20 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 84709/31860 kbit/s
- 04.04.23 03:03:14 Internetverbindung wurde getrennt.
- 04.04.23 03:03:14 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
- 04.04.23 03:03:14 Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
- 04.04.23 02:23:58 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [2 Meldungen seit 04.04.23 02:04:57]
- 04.04.23 00:03:02 E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 Authentication credentials invalid". [3 Meldungen seit 03.04.23 23:50:42]
- 03.04.23 23:31:39 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [2 Meldungen seit 03.04.23 22:55:20]
- 03.04.23 22:53:51 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 03.04.23 22:49:39 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [4 Meldungen seit 03.04.23 22:07:41]
- 03.04.23 21:32:11 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 03.04.23 19:38:18 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [2 Meldungen seit 03.04.23 19:36:27]
- 03.04.23 17:22:03 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [5 Meldungen seit 03.04.23 16:50:33]
- 03.04.23 15:04:18 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e5:9f01:1400::/56
- 03.04.23 14:02:19 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindung zu schlecht).
- 03.04.23 14:01:34 Anmeldung der App FRITZ!App Fon (OnePlus HD1903) von IP-Adresse 192.168.178.100.
- 03.04.23 13:45:17 E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 Authentication credentials invalid".
- 03.04.23 13:43:13 Netzwerkgerät Name: Galaxy-A40, MAC: 42:E7:E0:A3:7F:E2 hat sich mit der FRITZ!Box verbunden.
- 03.04.23 13:18:52 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [3 Meldungen seit 03.04.23 13:14:16]
- 03.04.23 13:04:05 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten

- Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindung zu schlecht).
- 03.04.23 12:05:46 Anmeldung der App FRITZ!App Fon (OnePlus HD1903) von IP-Adresse 192.168.178.100.
- 03.04.23 10:24:11 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [2 Meldungen seit 03.04.23 09:54:48]
- 03.04.23 09:23:53 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes LP-PF3SQ81S, IP 192.168.178.198, MAC 2C:33:58:A7:86:7C zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 03.04.23 03:04:19 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e5:9f01:1400::/56
- 03.04.23 03:04:19 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e5:9fff:115:e228:6dff:fe74:7946
- 03.04.23 03:04:19 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.225.142.174, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.170, Breitband-PoP: MANJ06
- 03.04.23 03:04:18 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 84709/31860 kbit/s
- 03.04.23 03:04:12 Internetverbindung wurde getrennt.
- 03.04.23 03:04:12 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
- 03.04.23 03:04:12 Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
- 03.04.23 02:02:14 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 03.04.23 00:03:31 E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 Authentication credentials invalid". [3 Meldungen seit 02.04.23 23:50:41]
- 02.04.23 22:34:20 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [3 Meldungen seit 02.04.23 22:21:44]
- 02.04.23 20:13:40 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 02.04.23 20:11:31 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 02.04.23 18:34:55 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 02.04.23 17:31:55 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 02.04.23 15:05:32 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e5:9f28:1600::/56
- 02.04.23 15:04:55 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [2 Meldungen seit 02.04.23 13:01:12]

- 02.04.23 10:40:01 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [3 Meldungen seit 02.04.23 10:15:29]
- 02.04.23 10:04:37 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [4 Meldungen seit 02.04.23 04:02:59]
- 02.04.23 03:05:33 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e5:9f28:1600::/56
- 02.04.23 03:05:33 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e5:9fff:2846:e228:6dff:fe74:7946
- 02.04.23 03:05:33 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.194.65.58, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.170, Breitband-PoP: MANJ06
- 02.04.23 03:05:33 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 84709/31860 kbit/s
- 02.04.23 03:05:27 Internetverbindung wurde getrennt.
- 02.04.23 03:05:27 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
- 02.04.23 03:05:27 Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
- 02.04.23 02:26:48 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 02.04.23 00:21:53 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [3 Meldungen seit 02.04.23 00:14:30]
- 02.04.23 00:03:59 E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 Authentication credentials invalid". [3 Meldungen seit 01.04.23 23:50:41]
- 01.04.23 22:12:24 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 01.04.23 22:10:36 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [2 Meldungen seit 01.04.23 20:08:48]
- 01.04.23 18:19:37 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [3 Meldungen seit 01.04.23 18:09:05]
- 01.04.23 15:06:25 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e5:9f1c:ea00::/56
- 01.04.23 03:06:26 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e5:9f1c:ea00::/56
- 01.04.23 03:06:26 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e5:9fff:1d14:e228:6dff:fe74:7946
- 01.04.23 03:06:25 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.194.77.129, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.170, Breitband-PoP: MANJ06
- 01.04.23 03:06:24 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 84709/31860 kbit/s

- 01.04.23 03:06:18 Internetverbindung wurde getrennt.
- 01.04.23 03:06:18 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
- 01.04.23 03:06:18 Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
- 01.04.23 00:04:27 E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 Authentication credentials invalid". [3 Meldungen seit 31.03.23 23:50:40]
- 31.03.23 19:20:30 Anmeldung der App FRITZ!App Fon (OnePlus HD1903) von IP-Adresse 192.168.178.100.
- 31.03.23 19:03:39 [fritz.repeater] 5-GHz-Band für 10 Min. auf dem gewählten Kanal 124 (Frequenz 5.620 GHz) nicht nutzbar wegen Prüfung auf bevorrechtigten Nutzer (z.B.RADAR).
- 31.03.23 18:59:30 [fritz.repeater] WLAN-Übertragungsqualität durch reduzierte Kanalbandbreite erhöht (2,4 GHz). [3 Meldungen seit 31.03.23 12:44:49]
- 31.03.23 15:07:20 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e5:9f01:6500::/56
- 31.03.23 13:47:02 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (Band-Steering): Automatischer WLAN-Bandwechsel zur verbesserten Datenübertragung, DE-L-7287556, IP 192.168.178.103, MAC 24:EE:9A:7C:8A:99.
- 31.03.23 11:47:38 [fritz.repeater] RADAR wurde auf Kanal 116 (Frequenz 5.580 GHz) erkannt, automatischer Kanalwechsel wegen bevorrechtigtem Nutzer ausgeführt.
- 31.03.23 10:58:01 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes LP-PF3SQ81S, IP 192.168.178.198, MAC 2C:33:58:A7:86:7C zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 31.03.23 10:52:21 Anmeldung der App FRITZ!App Fon (OnePlus HD1903) von IP-Adresse 192.168.178.100.
- 31.03.23 10:13:55 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes LP-PF3SQ81S, IP 192.168.178.198, MAC 2C:33:58:A7:86:7C zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 31.03.23 09:27:21 Anmeldung der App FRITZ!App Fon (OnePlus HD1903) von IP-Adresse 192.168.178.100.
- 31.03.23 03:07:21 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e5:9f01:6500::/56
- 31.03.23 03:07:21 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e5:9ff:166:e228:6dff:fe74:7946
- 31.03.23 03:07:21 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.225.142.164, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.170, Breitband-PoP: MANJ06
- 31.03.23 03:07:21 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 84709/31860 kbit/s
- 31.03.23 03:07:14 Internetverbindung wurde getrennt.
- 31.03.23 03:07:14 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
- 31.03.23 03:07:14 Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
- 31.03.23 00:04:55 E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 Authentication credentials invalid". [3 Meldungen seit 30.03.23 23:50:40]
- 30.03.23 19:07:24 Anmeldung der App FRITZ!App Fon (OnePlus HD1903) von IP-Adresse 192.168.178.100.
- 30.03.23 17:13:33 Anmeldung der App MyFRITZ!App (OnePlus HD1903) von IP-Adresse 2a02:3037:602:2f23:98fe:ec65:bf19:cc50.
- 30.03.23 16:22:04 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes LP-PF3SQ81S, IP 192.168.178.198, MAC 2C:33:58:A7:86:7C zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).

- 30.03.23 15:49:19 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (Band-Steering): Automatischer WLAN-Bandwechsel zur verbesserten Datenübertragung, LP-PF3SQ81S, IP 192.168.178.198, MAC 2C:33:58:A7:86:7C.
- 30.03.23 15:08:33 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e5:9f03:2300::/56
- 30.03.23 14:23:11 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes LP-PF3SQ81S, IP 192.168.178.198, MAC 2C:33:58:A7:86:7C zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [2 Meldungen seit 30.03.23 13:37:35]
- 30.03.23 03:08:35 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e5:9f03:2300::/56
- 30.03.23 03:08:34 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e5:9fff:323:e228:6dff:fe74:7946
- 30.03.23 03:08:34 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.225.140.76, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.170, Breitband-PoP: MANJ06
- 30.03.23 03:08:34 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 84709/31860 kbit/s
- 30.03.23 03:08:28 Internetverbindung wurde getrennt.
- 30.03.23 03:08:28 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
- 30.03.23 03:08:28 Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
- 30.03.23 00:04:50 E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 Authentication credentials invalid". [3 Meldungen seit 29.03.23 23:50:40]
- 29.03.23 15:09:40 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e5:9f01:b400::/56
- 29.03.23 13:25:51 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes LP-PF3SQ81S, IP 192.168.178.198, MAC 2C:33:58:A7:86:7C zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 29.03.23 08:01:10 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindung zu schlecht).
- 29.03.23 08:00:22 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [3 Meldungen seit 29.03.23 04:38:42]
- 29.03.23 03:09:52 Es liegt keine Störung der Telefonie mehr vor. Alle Rufnummern sind ab sofort wieder verfügbar.
- 29.03.23 03:09:42 Anmeldung der Internetrufnummer +496218752779 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401
- 29.03.23 03:09:42 Anmeldung der Internetrufnummer +49621872226 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401
- 29.03.23 03:09:42 Anmeldung der Internetrufnummer +4962187608852 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 500
- 29.03.23 03:09:41 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e5:9f01:b400::/56
- 29.03.23 03:09:41 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e5:9fff:1b5:e228:6dff:fe74:7946
- 29.03.23 03:09:41 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.225.141.29, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.170, Breitband-PoP: MANJ06
- 29.03.23 03:09:41 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 84709/31860 kbit/s

- 29.03.23 03:09:34 Internetverbindung wurde getrennt.
- 29.03.23 03:09:34 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
- 29.03.23 03:09:34 Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
- 29.03.23 02:28:26 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [5 Meldungen seit 29.03.23 00:09:53]
- 29.03.23 00:00:50 E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 Authentication credentials invalid". [2 Meldungen seit 29.03.23 00:00:16]
- 28.03.23 23:57:04 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [2 Meldungen seit 28.03.23 23:55:14]
- 28.03.23 23:50:39 E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 Authentication credentials invalid".
- 28.03.23 23:36:17 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 28.03.23 23:34:53 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes LP-PF3SQ81S, IP 192.168.178.198, MAC 2C:33:58:A7:86:7C zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 28.03.23 23:21:35 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 28.03.23 23:11:10 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes LP-PF3SQ81S, IP 192.168.178.198, MAC 2C:33:58:A7:86:7C zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 28.03.23 21:51:17 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [4 Meldungen seit 28.03.23 19:36:53]
- 28.03.23 19:01:30 Anmeldung der App FRITZ!App Fon (OnePlus HD1903) von IP-Adresse 192.168.178.100.
- 28.03.23 17:59:06 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindung zu schlecht).
- 28.03.23 17:25:17 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes LP-PF3SQ81S, IP 192.168.178.198, MAC 2C:33:58:A7:86:7C zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [2 Meldungen seit 28.03.23 16:57:33]
- 28.03.23 15:10:43 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e5:9f04:7a00::/56
- 28.03.23 07:58:08 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindung zu schlecht). [2 Meldungen seit 28.03.23 07:56:37]
- 28.03.23 07:55:33 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [2 Meldungen seit 28.03.23 07:46:26]

- 28.03.23 03:10:45 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e5:9f04:7a00::/56
- 28.03.23 03:10:44 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e5:9fff:47f:e228:6dff:fe74:7946
- 28.03.23 03:10:44 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.225.139.228, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.170, Breitband-PoP: MANJ06
- 28.03.23 03:10:44 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 84709/31860 kbit/s
- 28.03.23 03:10:38 Internetverbindung wurde getrennt.
- 28.03.23 03:10:38 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
- 28.03.23 03:10:38 Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
- 28.03.23 00:32:21 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 28.03.23 00:01:18 E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 Authentication credentials invalid". [3 Meldungen seit 27.03.23 23:50:38]
- 27.03.23 22:27:25 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [5 Meldungen seit 27.03.23 17:55:26]
- 27.03.23 17:46:58 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes LP-PF3SQ81S, IP 192.168.178.198, MAC 2C:33:58:A7:86:7C zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindung zu schlecht).
- 27.03.23 15:53:38 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 27.03.23 15:52:31 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 27.03.23 15:12:00 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e5:9f01:4500::/56
- 27.03.23 14:23:26 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 27.03.23 12:27:52 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 27.03.23 12:05:55 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes LP-PF3SQ81S, IP 192.168.178.198, MAC 2C:33:58:A7:86:7C zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindung zu schlecht).
- 27.03.23 11:59:50 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 27.03.23 11:59:25 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindung zu schlecht).
- 27.03.23 11:53:02 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten

- Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindung zu schlecht).
- 27.03.23 10:07:14 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 27.03.23 09:48:14 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 27.03.23 09:46:08 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [4 Meldungen seit 27.03.23 05:02:18]
- 27.03.23 03:12:01 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e5:9f01:4500::/56
- 27.03.23 03:12:01 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e5:9fff:146:e228:6dff:fe74:7946
- 27.03.23 03:12:01 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.225.142.184, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.170, Breitband-PoP: MANJ06
- 27.03.23 03:12:00 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 84709/31860 kbit/s
- 27.03.23 03:11:54 Internetverbindung wurde getrennt.
- 27.03.23 03:11:54 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
- 27.03.23 03:11:54 Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
- 27.03.23 01:36:49 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 27.03.23 00:01:45 E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 Authentication credentials invalid". [3 Meldungen seit 26.03.23 23:50:38]
- 26.03.23 23:33:17 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [4 Meldungen seit 26.03.23 22:23:43]
- 26.03.23 19:54:31 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 26.03.23 19:27:51 Anmeldung der App FRITZ!App Fon (OnePlus HD1903) von IP-Adresse 192.168.178.100.
- 26.03.23 18:36:49 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [3 Meldungen seit 26.03.23 16:18:13]
- 26.03.23 15:13:08 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e5:9f23:ae00::/56
- 26.03.23 14:14:45 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [3 Meldungen seit 26.03.23 13:44:54]
- 26.03.23 12:12:03 Anmeldung der App FRITZ!App Fon (OnePlus HD1903) von IP-Adresse 192.168.178.100.
- 26.03.23 11:09:30 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten

- Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [2 Meldungen seit 26.03.23 09:05:20]
- 26.03.23 09:01:24 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindungsoptimierung). [2 Meldungen seit 26.03.23 08:59:18]
- 26.03.23 06:11:18 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [3 Meldungen seit 26.03.23 04:22:06]
- 26.03.23 03:13:10 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e5:9f23:ae00::/56
- 26.03.23 03:13:09 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e5:9ff:23d9:e228:6dff:fe74:7946
- 26.03.23 03:13:09 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.194.69.237, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.170, Breitband-PoP: MANJ06
- 26.03.23 03:13:09 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 84709/31860 kbit/s
- 26.03.23 03:13:02 Internetverbindung wurde getrennt.
- 26.03.23 03:13:02 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
- 26.03.23 03:13:02 Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
- 26.03.23 01:11:54 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 26.03.23 00:02:38 E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 Authentication credentials invalid". [3 Meldungen seit 25.03.23 23:50:37]
- 25.03.23 19:22:36 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (Band-Steering): Automatischer WLAN-Bandwechsel zur verbesserten Datenübertragung, PC-192-168-179-2, IP 192.168.179.2, MAC F6:F0:9E:AE:52:F1.
- 25.03.23 15:44:57 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 25.03.23 15:32:17 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [2 Meldungen seit 25.03.23 15:25:59]
- 25.03.23 15:17:25 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e5:9f1a:d100::/56
- 25.03.23 14:27:54 Anmeldung der App FRITZ!App Fon (OnePlus HD1903) von IP-Adresse 192.168.178.100.
- 25.03.23 14:27:11 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [6 Meldungen seit 25.03.23 13:40:59]
- 25.03.23 11:47:57 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (Band-Steering): Automatischer WLAN-Bandwechsel zur verbesserten Datenübertragung, PC-192-168-179-2, IP 192.168.179.2, MAC F6:F0:9E:AE:52:F1. [5 Meldungen seit 25.03.23 11:01:48]
- 25.03.23 09:18:29 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten

- Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [5 Meldungen seit 25.03.23 08:57:29]
- 25.03.23 03:17:27 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e5:9f1a:d100::/56
- 25.03.23 03:17:26 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e5:9fff:1af8:e228:6dff:fe74:7946
- 25.03.23 03:17:26 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.194.78.105, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.170, Breitband-PoP: MANJ06
- 25.03.23 03:17:26 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 84709/31860 kbit/s
- 25.03.23 03:17:20 Internetverbindung wurde getrennt.
- 25.03.23 03:17:20 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
- 25.03.23 03:17:20 Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
- 25.03.23 01:19:33 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 25.03.23 00:03:07 E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 Authentication credentials invalid". [2 Meldungen seit 25.03.23 00:02:35]
- 24.03.23 23:57:46 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 24.03.23 23:50:37 E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 Authentication credentials invalid".
- 24.03.23 23:19:58 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 24.03.23 23:07:22 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [11 Meldungen seit 24.03.23 15:59:02]
- 24.03.23 15:18:36 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e5:9f03:5400::/56
- 24.03.23 15:15:01 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes Anjas-iPad-2, IP 192.168.178.48, MAC A6:5D:6F:CC:0E:70 zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 24.03.23 14:40:08 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes LP-PF3SQ81S, IP 192.168.178.198, MAC 2C:33:58:A7:86:7C zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindung zu schlecht).
- 24.03.23 13:48:47 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 24.03.23 13:46:39 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 24.03.23 11:55:22 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 24.03.23 11:51:43 Anmeldung der App FRITZ!App Fon (OnePlus HD1903) von IP-Adresse 192.168.178.100.

- 24.03.23 08:08:33 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 24.03.23 07:34:57 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [8 Meldungen seit 24.03.23 03:22:59]
- 24.03.23 03:18:56 Anmeldung der App MyFRITZ!App (OnePlus HD1903) von IP-Adresse 192.168.178.100.
- 24.03.23 03:18:37 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e5:9f03:5400::/56
- 24.03.23 03:18:37 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e5:9fff:356:e228:6dff:fe74:7946
- 24.03.23 03:18:36 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.225.139.29, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.170, Breitband-PoP: MANJ06
- 24.03.23 03:18:36 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 84709/31860 kbit/s
- 24.03.23 03:18:30 Internetverbindung wurde getrennt.
- 24.03.23 03:18:30 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
- 24.03.23 03:18:30 Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
- 24.03.23 02:47:14 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [3 Meldungen seit 24.03.23 00:20:14]
- 24.03.23 00:03:37 E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 Authentication credentials invalid". [3 Meldungen seit 23.03.23 23:50:36]
- 23.03.23 23:15:50 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [5 Meldungen seit 23.03.23 19:34:38]
- 23.03.23 17:12:25 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindung zu schlecht).
- 23.03.23 15:19:26 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e5:9f04:9400::/56
- 23.03.23 07:52:58 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 23.03.23 07:52:20 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindung zu schlecht).
- 23.03.23 07:51:54 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindung zu schlecht).
- 23.03.23 07:48:44 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindung zu schlecht).
- 23.03.23 07:36:39 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten

- Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 23.03.23 07:26:41 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 23.03.23 06:01:40 Anmeldung der App MyFRITZ!App (OnePlus HD1903) von IP-Adresse 192.168.178.100. [2 Meldungen seit 23.03.23 03:19:47]
- 23.03.23 03:19:28 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e5:9f04:9400::/56
- 23.03.23 03:19:27 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e5:9fff:496:e228:6dff:fe74:7946
- 23.03.23 03:19:27 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.225.138.75, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.170, Breitband-PoP: MANJ06
- 23.03.23 03:19:27 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 84709/31860 kbit/s
- 23.03.23 03:19:20 Internetverbindung wurde getrennt.
- 23.03.23 03:19:20 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
- 23.03.23 03:19:20 Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
- 23.03.23 01:06:37 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 23.03.23 00:04:04 E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 Authentication credentials invalid". [2 Meldungen seit 23.03.23 00:03:32]
- 22.03.23 23:56:31 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 22.03.23 23:50:36 E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 Authentication credentials invalid".
- 22.03.23 23:20:06 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [7 Meldungen seit 22.03.23 18:39:26]
- 22.03.23 18:37:33 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindung zu schlecht).
- 22.03.23 15:20:21 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e5:9f02:7900::/56
- 22.03.23 08:01:07 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindungsoptimierung). [2 Meldungen seit 22.03.23 07:57:28]
- 22.03.23 07:52:22 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [3 Meldungen seit 22.03.23 07:25:57]
- 22.03.23 06:01:43 Anmeldung der App MyFRITZ!App (OnePlus HD1903) von IP-Adresse 192.168.178.100.
- 22.03.23 04:37:17 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).

- 22.03.23 03:20:41 Anmeldung der App MyFRITZ!App (OnePlus HD1903) von IP-Adresse 192.168.178.100.
- 22.03.23 03:20:23 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e5:9f02:7900::/56
- 22.03.23 03:20:22 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e5:9fff:27b:e228:6dff:fe74:7946
- 22.03.23 03:20:22 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.225.140.107, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.170, Breitband-PoP: MANJ06
- 22.03.23 03:20:22 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 84709/31860 kbit/s
- 22.03.23 03:20:16 Internetverbindung wurde getrennt.
- 22.03.23 03:20:16 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
- 22.03.23 03:20:16 Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
- 22.03.23 01:47:11 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [2 Meldungen seit 22.03.23 01:07:17]
- 22.03.23 00:04:33 E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 Authentication credentials invalid". [3 Meldungen seit 21.03.23 23:50:35]
- 21.03.23 22:57:05 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [4 Meldungen seit 21.03.23 17:52:40]
- 21.03.23 17:48:24 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindung zu schlecht).
- 21.03.23 17:47:44 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindung zu schlecht). [2 Meldungen seit 21.03.23 17:46:50]
- 21.03.23 15:21:19 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e5:9f05:db00::/56
- 21.03.23 14:06:39 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes LP-PF3SQ81S, IP 192.168.178.198, MAC 2C:33:58:A7:86:7C zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 21.03.23 14:02:53 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes Anjas-iPad-2, IP 192.168.178.48, MAC A6:5D:6F:CC:0E:70 zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 21.03.23 13:32:15 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes LP-PF3SQ81S, IP 192.168.178.198, MAC 2C:33:58:A7:86:7C zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 21.03.23 13:08:25 Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).
- 21.03.23 07:50:48 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (Band-Steering): Automatischer WLAN-Bandwechsel zur verbesserten Datenübertragung, PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF.
- 21.03.23 07:50:15 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindung zu schlecht).

- 21.03.23 06:01:30 Anmeldung der App MyFRITZ!App (OnePlus HD1903) von IP-Adresse 192.168.178.100.
- 21.03.23 05:10:17 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [3 Meldungen seit 21.03.23 03:23:09]
- 21.03.23 03:21:41 Anmeldung der App MyFRITZ!App (OnePlus HD1903) von IP-Adresse 192.168.178.100.
- 21.03.23 03:21:20 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e5:9f05:db00::/56
- 21.03.23 03:21:20 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e5:9fff:5df:e228:6dff:fe74:7946
- 21.03.23 03:21:20 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.225.137.158, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.170, Breitband-PoP: MANJ06
- 21.03.23 03:21:19 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 84709/31860 kbit/s
- 21.03.23 03:20:14 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
- 21.03.23 03:20:10 Internetverbindung wurde getrennt.
- 21.03.23 03:20:10 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
- 21.03.23 03:20:10 Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
- 21.03.23 02:01:15 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [2 Meldungen seit 21.03.23 01:40:15]
- 21.03.23 00:05:04 E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 Authentication credentials invalid". [3 Meldungen seit 20.03.23 23:50:35]
- 20.03.23 23:27:59 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 20.03.23 21:38:45 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [3 Meldungen seit 20.03.23 21:24:03]
- 20.03.23 19:28:07 Anmeldung der App FRITZ!App Fon (OnePlus HD1903) von IP-Adresse 192.168.178.100.
- 20.03.23 19:20:37 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindung zu schlecht).
- 20.03.23 19:20:08 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [6 Meldungen seit 20.03.23 16:34:14]
- 20.03.23 15:21:31 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e5:9f02:100::/56
- 20.03.23 15:06:05 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindung zu schlecht).

- 20.03.23 11:36:02 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [2 Meldungen seit 20.03.23 10:05:44]
- 20.03.23 09:52:29 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes LP-PF3SQ81S, IP 192.168.178.198, MAC 2C:33:58:A7:86:7C zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 20.03.23 09:46:50 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [4 Meldungen seit 20.03.23 07:26:59]
- 20.03.23 06:01:41 Anmeldung der App MyFRITZ!App (OnePlus HD1903) von IP-Adresse 192.168.178.100. [2 Meldungen seit 20.03.23 03:21:50]
- 20.03.23 03:21:33 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e5:9f02:100::/56
- 20.03.23 03:21:32 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e5:9fff:203:e228:6dff:fe74:7946
- 20.03.23 03:21:32 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.225.141.197, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.170, Breitband-PoP: MANJ06
- 20.03.23 03:21:32 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 84709/31860 kbit/s
- 20.03.23 03:21:26 Internetverbindung wurde getrennt.
- 20.03.23 03:21:26 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
- 20.03.23 03:21:26 Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
- 20.03.23 03:05:09 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 20.03.23 00:04:57 E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 Authentication credentials invalid". [3 Meldungen seit 19.03.23 23:50:34]
- 19.03.23 23:30:24 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes LP-PF3SQ81S, IP 192.168.178.198, MAC 2C:33:58:A7:86:7C zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindung zu schlecht).
- 19.03.23 23:12:38 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [4 Meldungen seit 19.03.23 22:52:03]
- 19.03.23 21:27:41 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes LP-PF3SQ81S, IP 192.168.178.198, MAC 2C:33:58:A7:86:7C zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [2 Meldungen seit 19.03.23 21:04:35]
- 19.03.23 21:01:28 Anmeldung der App MyFRITZ!App (OnePlus HD1903) von IP-Adresse 192.168.178.100.
- 19.03.23 20:12:01 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [2 Meldungen seit 19.03.23 20:09:55]
- 19.03.23 18:08:53 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten

- Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [3 Meldungen seit 19.03.23 17:59:43]
- 19.03.23 15:53:45 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 19.03.23 15:22:24 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e5:9f25:4f00::/56
- 19.03.23 14:40:13 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 19.03.23 13:51:31 Anmeldung der App FRITZ!App Fon (OnePlus HD1903) von IP-Adresse 192.168.178.100.
- 19.03.23 12:36:25 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP ---, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 19.03.23 03:22:25 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e5:9f25:4f00::/56
- 19.03.23 03:22:25 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e5:9fff:257b:e228:6dff:fe74:7946
- 19.03.23 03:22:25 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.194.66.48, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.170, Breitband-PoP: MANJ06
- 19.03.23 03:22:24 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 84709/31860 kbit/s
- 19.03.23 03:22:18 Internetverbindung wurde getrennt.
- 19.03.23 03:22:18 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
- 19.03.23 03:22:18 Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
- 19.03.23 00:00:56 E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 Authentication credentials invalid". [3 Meldungen seit 18.03.23 23:50:34]
- 18.03.23 15:23:35 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e5:9f1c:1700::/56
- 18.03.23 13:27:46 Anmeldung des Benutzers smcadmin an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse gescheitert (falsches Kennwort).
- 18.03.23 09:28:07 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes Anjas-iPad-2, IP 192.168.178.48, MAC A6:5D:6F:CC:0E:70 zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindung zu schlecht). [2 Meldungen seit 18.03.23 06:31:36]
- 18.03.23 03:26:16 Anmeldung der App MyFRITZ!App (OnePlus HD1903) von IP-Adresse 192.168.178.100.
- 18.03.23 03:23:37 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e5:9f1c:1700::/56
- 18.03.23 03:23:36 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e5:9fff:1c2e:e228:6dff:fe74:7946
- 18.03.23 03:23:36 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.194.76.82, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.170, Breitband-PoP: MANJ06
- 18.03.23 03:23:36 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 84709/31860 kbit/s
- 18.03.23 03:23:30 Internetverbindung wurde getrennt.
- 18.03.23 03:23:30 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

- 18.03.23 03:23:30 Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
- 18.03.23 02:24:05 Anmeldung des Benutzers arche-service an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2.57.121.75 gescheitert (falsches Kennwort). [2 Meldungen seit 18.03.23 00:57:39]
- 18.03.23 00:01:25 E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 Authentication credentials invalid". [3 Meldungen seit 17.03.23 23:50:33]
- 17.03.23 19:37:48 Anmeldung des Benutzers arche-service an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2.57.121.75 gescheitert (falsches Kennwort).
- 17.03.23 15:24:25 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e5:9f04:3800::/56
- 17.03.23 11:07:27 Anmeldung des Benutzers arche-service an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2.57.121.75 gescheitert (falsches Kennwort).
- 17.03.23 06:27:22 Anmeldung der App MyFRITZ!App (OnePlus HD1903) von IP-Adresse 192.168.178.100. [2 Meldungen seit 17.03.23 03:24:45]
- 17.03.23 03:24:27 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e5:9f04:3800::/56
- 17.03.23 03:24:27 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e5:9fff:43b:e228:6dff:fe74:7946
- 17.03.23 03:24:26 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.225.138.36, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.170, Breitband-PoP: MANJ06
- 17.03.23 03:24:26 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 84709/31860 kbit/s
- 17.03.23 03:24:20 Internetverbindung wurde getrennt.
- 17.03.23 03:24:20 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
- 17.03.23 03:24:20 Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
- 17.03.23 00:01:54 E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 Authentication credentials invalid". [3 Meldungen seit 16.03.23 23:50:33]
- 16.03.23 22:21:59 Anmeldung des Benutzers admin an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2.57.121.75 gescheitert (falsches Kennwort). [3 Meldungen seit 16.03.23 15:44:34]
- 16.03.23 15:25:36 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e5:9f05:3a00::/56
- 16.03.23 07:22:32 Anmeldung des Benutzers admin an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2.57.121.75 gescheitert (falsches Kennwort).
- 16.03.23 06:01:19 Anmeldung der App MyFRITZ!App (OnePlus HD1903) von IP-Adresse 192.168.178.100. [2 Meldungen seit 16.03.23 03:40:41]
- 16.03.23 03:25:37 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e5:9f05:3a00::/56
- 16.03.23 03:25:37 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e5:9fff:53c:e228:6dff:fe74:7946
- 16.03.23 03:25:37 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.225.137.84, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.170, Breitband-PoP: MANJ06
- 16.03.23 03:25:37 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 84709/31860 kbit/s
- 16.03.23 03:25:30 Internetverbindung wurde getrennt.
- 16.03.23 03:25:30 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

- 16.03.23 03:25:30 Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
- 16.03.23 00:02:23 E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 Authentication credentials invalid".
- 16.03.23 00:01:57 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes iPad-von-Anja, IP 192.168.178.169, MAC A2:29:F7:10:7C:BC zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 16.03.23 00:01:48 E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 Authentication credentials invalid". [2 Meldungen seit 15.03.23 23:50:32]
- 15.03.23 19:29:24 Anmeldung des Benutzers comped@online.de an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2.57.121.75 gescheitert (falsches Kennwort).
- 15.03.23 18:22:27 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 15.03.23 18:04:28 Anmeldung des Benutzers comped@online.de an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2.57.121.75 gescheitert (falsches Kennwort).
- 15.03.23 17:59:56 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [3 Meldungen seit 15.03.23 17:55:00]
- 15.03.23 17:51:07 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes LP-PF3SQ81S, IP 192.168.178.198, MAC 2C:33:58:A7:86:7C zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [2 Meldungen seit 15.03.23 17:26:48]
- 15.03.23 17:16:04 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes LP-PF3SQ81S, IP 192.168.178.198, MAC 2C:33:58:A7:86:7C zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindung zu schlecht).
- 15.03.23 16:33:56 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes LP-PF3SQ81S, IP 192.168.178.198, MAC 2C:33:58:A7:86:7C zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 15.03.23 16:16:29 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes iPad-von-Anja, IP 192.168.178.169, MAC A2:29:F7:10:7C:BC zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 15.03.23 13:31:05 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes LP-PF3SQ81S, IP 192.168.178.198, MAC 2C:33:58:A7:86:7C zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 15.03.23 13:00:07 Anmeldung des Benutzers comped@online.de an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2.57.121.75 gescheitert (falsches Kennwort).
- 15.03.23 10:59:24 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes LP-PF3SQ81S, IP 192.168.178.198, MAC 2C:33:58:A7:86:7C zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [2 Meldungen seit 15.03.23 10:34:35]
- 15.03.23 08:48:19 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (Band-Steering): Automatischer WLAN-Bandwechsel zur verbesserten Datenübertragung, LP-PF3SQ81S, IP 192.168.178.198, MAC 2C:33:58:A7:86:7C.
- 15.03.23 08:17:41 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes iPad-von-Anja, IP 192.168.178.169, MAC A2:29:F7:10:7C:BC zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 15.03.23 07:56:16 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten

- Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindung zu schlecht). [2 Meldungen seit 15.03.23 07:42:47]
- 15.03.23 07:40:32 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 15.03.23 07:31:57 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [2 Meldungen seit 15.03.23 07:31:26]
- 15.03.23 06:11:16 Anmeldung der App MyFRITZ!App (OnePlus HD1903) von IP-Adresse 192.168.178.100.
- 15.03.23 05:22:44 Anmeldung des Benutzers comped@online.de an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2.57.121.75 gescheitert (falsches Kennwort).
- 15.03.23 03:41:28 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e5:9f03:2700::/56
- 15.03.23 03:32:02 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 15.03.23 03:26:46 Anmeldung der App MyFRITZ!App (OnePlus HD1903) von IP-Adresse 192.168.178.100.
- 15.03.23 03:26:28 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e5:9f03:2700::/56
- 15.03.23 03:26:27 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e5:9fff:329:e228:6dff:fe74:7946
- 15.03.23 03:26:27 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.225.139.98, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.170, Breitband-PoP: MANJ06
- 15.03.23 03:26:27 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 84709/31860 kbit/s
- 15.03.23 03:26:18 Internetverbindung wurde getrennt.
- 15.03.23 03:26:18 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
- 15.03.23 03:26:18 Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
- 15.03.23 00:02:51 E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 Authentication credentials invalid". [2 Meldungen seit 15.03.23 00:02:16]
- 14.03.23 23:51:52 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [2 Meldungen seit 14.03.23 23:51:31]
- 14.03.23 23:50:32 E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 Authentication credentials invalid".
- 14.03.23 22:04:49 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [2 Meldungen seit 14.03.23 22:04:25]
- 14.03.23 20:35:18 Anmeldung der App MyFRITZ!App (OnePlus HD1903) von IP-Adresse 192.168.178.100.
- 14.03.23 20:00:31 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 14.03.23 19:51:56 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes LP-PF3SQ81S, IP 192.168.178.198, MAC 2C:33:58:A7:86:7C zur verbesserten Datenübertragung

- (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindung zu schlecht). [2 Meldungen seit 14.03.23 19:46:55]
- 14.03.23 18:36:16 Anmeldung der App MyFRITZ!App (OnePlus HD1903) von IP-Adresse 192.168.178.100.
- 14.03.23 18:36:16 Anmeldung der App FRITZ!App Fon (OnePlus HD1903) von IP-Adresse 192.168.178.100.
- 14.03.23 18:22:22 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes LP-PF3SQ81S, IP 192.168.178.198, MAC 2C:33:58:A7:86:7C zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 14.03.23 17:46:11 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 14.03.23 17:45:01 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindung zu schlecht).
- 14.03.23 17:34:24 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes LP-PF3SQ81S, IP 192.168.178.198, MAC 2C:33:58:A7:86:7C zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 14.03.23 17:32:42 Anmeldung des Benutzers Eike an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2.57.121.75 gescheitert (falsches Kennwort).
- 14.03.23 16:54:57 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes LP-PF3SQ81S, IP 192.168.178.198, MAC 2C:33:58:A7:86:7C zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindung zu schlecht). [2 Meldungen seit 14.03.23 16:32:56]
- 14.03.23 16:15:43 Anmeldung des Benutzers Eike an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2.57.121.75 gescheitert (falsches Kennwort).
- 14.03.23 15:27:20 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e5:9f07:8800::/56
- 14.03.23 13:28:53 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes LP-PF3SQ81S, IP 192.168.178.198, MAC 2C:33:58:A7:86:7C zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindung zu schlecht).
- 14.03.23 11:46:28 Anmeldung des Benutzers Eike an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2.57.121.75 gescheitert (falsches Kennwort).
- 14.03.23 11:03:01 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes LP-PF3SQ81S, IP 192.168.178.198, MAC 2C:33:58:A7:86:7C zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindung zu schlecht).
- 14.03.23 07:50:48 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindung zu schlecht).
- 14.03.23 07:49:59 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [4 Meldungen seit 14.03.23 06:49:48]
- 14.03.23 06:01:15 Anmeldung der App MyFRITZ!App (OnePlus HD1903) von IP-Adresse 192.168.178.100.
- 14.03.23 05:10:08 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 14.03.23 04:56:08 Anmeldung des Benutzers Eike an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2.57.121.75 gescheitert (falsches Kennwort).
- 14.03.23 04:02:54 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten

- Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 14.03.23 03:27:39 Anmeldung der App MyFRITZ!App (OnePlus HD1903) von IP-Adresse 192.168.178.100.
- 14.03.23 03:27:21 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e5:9f07:8800::/56
- 14.03.23 03:27:21 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e5:9fff:78a:e228:6dff:fe74:7946
- 14.03.23 03:27:21 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.225.134.38, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.170, Breitband-PoP: MANJ06
- 14.03.23 03:27:20 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 84709/31860 kbit/s
- 14.03.23 03:27:14 Internetverbindung wurde getrennt.
- 14.03.23 03:27:14 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
- 14.03.23 03:27:14 Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
- 14.03.23 00:03:19 E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 Authentication credentials invalid". [2 Meldungen seit 14.03.23 00:02:44]
- 14.03.23 00:01:23 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 13.03.23 23:50:31 E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 Authentication credentials invalid".
- 13.03.23 21:32:19 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [3 Meldungen seit 13.03.23 19:26:17]
- 13.03.23 17:42:46 Anmeldung des Benutzers umichels-sr-online.de an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2.57.121.75 gescheitert (falsches Kennwort).
- 13.03.23 17:39:46 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes LP-PF3SQ81S, IP 192.168.178.198, MAC 2C:33:58:A7:86:7C zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 13.03.23 17:28:39 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes DE-L-7287556, IP 192.168.178.103, MAC 24:EE:9A:7C:8A:99 zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindung zu schlecht).
- 13.03.23 17:19:11 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [2 Meldungen seit 13.03.23 17:18:11]
- 13.03.23 16:24:34 Anmeldung des Benutzers umichels-sr-online.de an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse gescheitert (falsches Kennwort).
- 13.03.23 16:21:31 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindungsoptimierung). [2 Meldungen seit 13.03.23 16:18:45]
- 13.03.23 15:41:55 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindung zu schlecht).
- 13.03.23 15:37:10 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).

- 13.03.23 15:28:18 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e5:9f02:6f00::/56
- 13.03.23 15:17:38 Anmeldung der App FRITZ!App Fon (OnePlus HD1903) von IP-Adresse 192.168.178.100.
- 13.03.23 14:57:36 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 13.03.23 12:44:44 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindung zu schlecht).
- 13.03.23 12:42:24 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindung zu schlecht).
- 13.03.23 12:22:23 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes LP-PF3SQ81S, IP 192.168.178.198, MAC 2C:33:58:A7:86:7C zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 13.03.23 12:08:15 Anmeldung des Benutzers umichels-sr-online.de an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2.57.121.75 gescheitert (falsches Kennwort).
- 13.03.23 11:56:23 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes LP-PF3SQ81S, IP 192.168.178.198, MAC 2C:33:58:A7:86:7C zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 13.03.23 11:11:40 Anmeldung der App MyFRITZ!App (OnePlus HD1903) von IP-Adresse 192.168.178.100.
- 13.03.23 10:18:10 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindungsoptimierung). [2 Meldungen seit 13.03.23 10:17:12]
- 13.03.23 07:59:37 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [3 Meldungen seit 13.03.23 06:08:16]
- 13.03.23 06:01:09 Anmeldung der App MyFRITZ!App (OnePlus HD1903) von IP-Adresse 192.168.178.100.
- 13.03.23 05:49:42 Anmeldung des Benutzers umichels-sr-online.de an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2.57.121.75 gescheitert (falsches Kennwort).
- 13.03.23 03:40:42 Anmeldung der App MyFRITZ!App (OnePlus HD1903) von IP-Adresse 192.168.178.100.
- 13.03.23 03:28:20 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e5:9f02:6f00::/56
- 13.03.23 03:28:19 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e5:9fff:272:e228:6dff:fe74:7946
- 13.03.23 03:28:19 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.225.140.244, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.170, Breitband-PoP: MANJ06
- 13.03.23 03:28:19 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 84709/31860 kbit/s
- 13.03.23 03:28:12 Internetverbindung wurde getrennt.
- 13.03.23 03:28:12 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
- 13.03.23 03:28:12 Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter vorzuzukommen.
- 13.03.23 02:17:38 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).

- 13.03.23 02:05:34 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (Band-Steering): Automatischer WLAN-Bandwechsel zur verbesserten Datenübertragung, PC-192-168-179-2, IP 192.168.179.2, MAC F6:F0:9E:AE:52:F1.
- 13.03.23 01:46:07 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [4 Meldungen seit 13.03.23 00:14:55]
- 13.03.23 00:13:22 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 13.03.23 00:03:48 E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 Authentication credentials invalid". [2 Meldungen seit 13.03.23 00:03:13]
- 13.03.23 00:00:46 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [2 Meldungen seit 12.03.23 23:52:37]
- 12.03.23 23:50:31 E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 Authentication credentials invalid".
- 12.03.23 23:48:10 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [7 Meldungen seit 12.03.23 21:21:09]
- 12.03.23 18:53:44 Fehler bei der DSL-Übertragung (CRC-Fehler). Der Fehler wurde möglicherweise durch Powerline verursacht.
- 12.03.23 18:31:53 Anmeldung des Benutzers Rainer an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse gescheitert (falsches Kennwort).
- 12.03.23 17:45:07 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 12.03.23 17:42:45 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 12.03.23 17:13:08 Anmeldung des Benutzers Rainer an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2.57.121.75 gescheitert (falsches Kennwort).
- 12.03.23 16:57:33 E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 Authentication credentials invalid".
- 12.03.23 16:55:29 Netzwerkgerät Name: DS118, MAC: 00:11:32:A8:C7:6F hat sich mit der FRITZ!Box verbunden.
- 12.03.23 16:21:35 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [5 Meldungen seit 12.03.23 15:30:27]
- 12.03.23 15:24:09 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 12.03.23 15:22:36 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 12.03.23 15:22:03 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.box zu fritz.repeater, Grund: Verbindungsoptimierung).

- 12.03.23 15:19:57 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [2 Meldungen seit 12.03.23 14:16:57]
- 12.03.23 14:14:51 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 12.03.23 13:53:51 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [5 Meldungen seit 12.03.23 13:26:33]
- 12.03.23 12:28:18 Anmeldung des Benutzers Rainer an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2.57.121.75 gescheitert (falsches Kennwort).
- 12.03.23 11:12:34 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [8 Meldungen seit 12.03.23 09:16:39]
- 12.03.23 09:13:07 Anmeldung der App MyFRITZ!App (OnePlus HD1903) von IP-Adresse 192.168.178.100.
- 12.03.23 08:59:51 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 12.03.23 05:20:33 Anmeldung des Benutzers Rainer an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2.57.121.75 gescheitert (falsches Kennwort).
- 12.03.23 03:44:19 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e5:9f20:b300::/56
- 12.03.23 03:29:37 Anmeldung der App MyFRITZ!App (OnePlus HD1903) von IP-Adresse 192.168.178.100.
- 12.03.23 03:29:19 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e5:9f20:b300::/56
- 12.03.23 03:29:18 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e5:9fff:20d8:e228:6dff:fe74:7946
- 12.03.23 03:29:18 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.194.68.160, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.170, Breitband-PoP: MANJ06
- 12.03.23 03:29:18 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 84709/31860 kbit/s
- 12.03.23 03:29:12 Internetverbindung wurde getrennt.
- 12.03.23 03:29:12 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
- 12.03.23 03:29:12 Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
- 12.03.23 01:05:14 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [4 Meldungen seit 12.03.23 00:27:27]
- 12.03.23 00:12:04 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes Anjas-iPad-2, IP 192.168.178.48, MAC A6:5D:6F:CC:0E:70 zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 12.03.23 00:04:18 E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 Authentication credentials invalid". [2 Meldungen seit 12.03.23 00:03:42]
- 11.03.23 23:59:52 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten

- Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 11.03.23 23:56:31 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes Anjas-iPad-2, IP 192.168.178.48, MAC A6:5D:6F:CC:0E:70 zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 11.03.23 23:50:31 E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 Authentication credentials invalid".
- 11.03.23 23:47:07 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes Anjas-iPad-2, IP 192.168.178.48, MAC A6:5D:6F:CC:0E:70 zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindung zu schlecht). [2 Meldungen seit 11.03.23 23:41:29]
- 11.03.23 23:39:10 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes Anjas-iPad-2, IP 192.168.178.48, MAC A6:5D:6F:CC:0E:70 zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [2 Meldungen seit 11.03.23 23:37:39]
- 11.03.23 23:26:32 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [3 Meldungen seit 11.03.23 23:11:52]
- 11.03.23 22:06:25 Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.198.
- 11.03.23 19:01:00 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindung zu schlecht).
- 11.03.23 19:00:26 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 11.03.23 19:00:09 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindung zu schlecht).
- 11.03.23 18:45:02 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindung zu schlecht). [2 Meldungen seit 11.03.23 18:24:52]
- 11.03.23 18:01:09 Anmeldung des Benutzers ede2016 an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2.57.121.75 gescheitert (falsches Kennwort). [2 Meldungen seit 11.03.23 16:44:14]
- 11.03.23 15:09:41 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindung zu schlecht).
- 11.03.23 13:32:29 Anmeldung der App FRITZ!App Fon (OnePlus HD1903) von IP-Adresse 192.168.178.100.
- 11.03.23 13:26:22 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [6 Meldungen seit 11.03.23 12:42:38]
- 11.03.23 12:32:46 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindung zu schlecht).
- 11.03.23 12:10:37 Anmeldung des Benutzers ede2016 an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2.57.121.75 gescheitert (falsches Kennwort).
- 11.03.23 12:02:13 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).

- 11.03.23 09:47:32 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 11.03.23 09:01:17 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [3 Meldungen seit 11.03.23 05:12:23]
- 11.03.23 05:09:56 Anmeldung des Benutzers ede2016 an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2.57.121.75 gescheitert (falsches Kennwort).
- 11.03.23 04:24:05 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 11.03.23 03:45:33 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e5:9f14:9f00::/56
- 11.03.23 03:30:51 Anmeldung der App MyFRITZ!App (OnePlus HD1903) von IP-Adresse 192.168.178.100.
- 11.03.23 03:30:33 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e5:9f14:9f00::/56
- 11.03.23 03:30:33 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e5:9ff:14b4:e228:6dff:fe74:7946
- 11.03.23 03:30:33 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.202.114.234, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.170, Breitband-PoP: MANJ06
- 11.03.23 03:30:33 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 84709/31860 kbit/s
- 11.03.23 03:30:26 Internetverbindung wurde getrennt.
- 11.03.23 03:30:26 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
- 11.03.23 03:30:26 Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
- 11.03.23 01:45:14 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 11.03.23 01:21:27 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes iPad-von-Anja, IP 192.168.178.169, MAC A2:29:F7:10:7C:BC zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 11.03.23 01:04:34 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 11.03.23 00:04:46 E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 Authentication credentials invalid". [3 Meldungen seit 10.03.23 23:50:30]
- 10.03.23 22:56:28 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 10.03.23 22:06:10 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (Band-Steering): Automatischer WLAN-Bandwechsel zur verbesserten Datenübertragung, PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF.
- 10.03.23 21:45:43 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindung zu schlecht).
- 10.03.23 20:59:20 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten

- Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [3 Meldungen seit 10.03.23 18:31:52]
- 10.03.23 17:47:53 Anmeldung des Benutzers Fax an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2.57.121.75 gescheitert (falsches Kennwort).
- 10.03.23 17:13:26 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes LP-PF3SQ81S, IP 192.168.178.198, MAC 2C:33:58:A7:86:7C zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 10.03.23 16:50:05 E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 Authentication credentials invalid".
- 10.03.23 16:48:03 Netzwerkgerät Name: PC-EA-29-0C-51-E2-58, MAC: EA:29:0C:51:E2:58 hat sich mit der FRITZ!Box verbunden.
- 10.03.23 16:48:00 Netzwerkgerät Name: iPhone-von-Lars, MAC: D2:40:E1:B9:07:37 hat sich mit der FRITZ!Box verbunden.
- 10.03.23 16:40:01 Anmeldung der App FRITZ!App Fon (OnePlus HD1903) von IP-Adresse 192.168.178.100.
- 10.03.23 16:27:08 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 10.03.23 16:26:02 Anmeldung des Benutzers Fax an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2.57.121.75 gescheitert (falsches Kennwort).
- 10.03.23 16:25:52 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [2 Meldungen seit 10.03.23 16:17:32]
- 10.03.23 16:00:45 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes LP-PF3SQ81S, IP 192.168.178.198, MAC 2C:33:58:A7:86:7C zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 10.03.23 14:40:59 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (Band-Steering): Automatischer WLAN-Bandwechsel zur verbesserten Datenübertragung, PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF.
- 10.03.23 14:38:21 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindung zu schlecht).
- 10.03.23 14:37:11 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (Band-Steering): Automatischer WLAN-Bandwechsel zur verbesserten Datenübertragung, PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF.
- 10.03.23 14:36:42 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 10.03.23 14:25:46 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes Anjas-iPhone, IP 192.168.178.125, MAC 2A:D8:5C:79:46:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindung zu schlecht).
- 10.03.23 13:08:28 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 10.03.23 13:07:00 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (Band-Steering): Automatischer WLAN-Bandwechsel zur verbesserten Datenübertragung, LP-PF3SQ81S, IP 192.168.178.198, MAC 2C:33:58:A7:86:7C.
- 10.03.23 12:42:43 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (Band-Steering): Automatischer WLAN-Bandwechsel zur verbesserten Datenübertragung, PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF. [3 Meldungen seit 10.03.23 12:42:04]

- 10.03.23 12:35:36 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 10.03.23 11:49:00 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 10.03.23 11:32:18 Anmeldung des Benutzers Fax an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2.57.121.75 gescheitert (falsches Kennwort).
- 10.03.23 10:05:45 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 10.03.23 09:25:53 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 10.03.23 08:04:00 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 10.03.23 07:57:41 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 10.03.23 06:27:27 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (Band-Steering): Automatischer WLAN-Bandwechsel zur verbesserten Datenübertragung, Anjas-iPhone, IP 192.168.178.125, MAC 2A:D8:5C:79:46:AF.
- 10.03.23 06:01:10 Anmeldung der App MyFRITZ!App (OnePlus HD1903) von IP-Adresse 192.168.178.100.
- 10.03.23 04:46:35 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 10.03.23 04:41:43 Die DSL-Übertragungsrate wurde eingeschränkt. Die Störung wurde möglicherweise durch Powerline verursacht.
- 10.03.23 04:12:04 Anmeldung des Benutzers Fax an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2.57.121.75 gescheitert (falsches Kennwort).
- 10.03.23 03:46:41 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e5:9f06:7b00::/56
- 10.03.23 03:33:43 Das DSL-Signal wird möglicherweise durch Powerline gestört.
- 10.03.23 03:31:43 Die Internetverbindung (DSL) wurde getrennt. Die Störung wurde möglicherweise durch Powerline verursacht.
- 10.03.23 03:31:41 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e5:9f06:7b00::/56
- 10.03.23 03:31:40 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e5:9fff:67f:e228:6dff:fe74:7946
- 10.03.23 03:31:40 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.225.135.62, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.170, Breitband-PoP: MANJ06
- 10.03.23 03:31:40 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 84709/31865 kbit/s
- 10.03.23 03:31:37 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 89990/32000 kbit/s).
- 10.03.23 03:31:34 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 10.03.23 03:30:05 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

- 10.03.23 03:29:50 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
- 10.03.23 03:29:50 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
- 10.03.23 03:29:50 Internetverbindung wurde getrennt.
- 10.03.23 03:29:45 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
- 10.03.23 03:16:26 Anmeldung der App MyFRITZ!App (OnePlus HD1903) von IP-Adresse 192.168.178.100.
- 10.03.23 03:16:08 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e5:9f04:fd00::/56
- 10.03.23 03:16:07 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e5:9fff:4ff:e228:6dff:fe74:7946
- 10.03.23 03:16:07 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.225.138.130, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.170, Breitband-PoP: MANJ06
- 10.03.23 03:16:07 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 84709/35185 kbit/s
- 10.03.23 03:16:01 Internetverbindung wurde getrennt.
- 10.03.23 03:16:01 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
- 10.03.23 03:16:01 Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
- 10.03.23 03:01:33 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [5 Meldungen seit 10.03.23 00:26:08]
- 10.03.23 00:04:39 E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 Authentication credentials invalid". [3 Meldungen seit 09.03.23 23:50:30]
- 09.03.23 22:22:15 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [10 Meldungen seit 09.03.23 17:47:08]
- 09.03.23 16:46:27 Anmeldung des Benutzers fritzadmin an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2.57.121.75 gescheitert (falsches Kennwort). [2 Meldungen seit 09.03.23 15:25:46]
- 09.03.23 11:23:23 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes LP-PF3SQ81S, IP 192.168.178.198, MAC 2C:33:58:A7:86:7C zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindung zu schlecht). [2 Meldungen seit 09.03.23 10:56:03]
- 09.03.23 10:33:01 Anmeldung des Benutzers fritzadmin an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2.57.121.75 gescheitert (falsches Kennwort).
- 09.03.23 10:03:11 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes LP-PF3SQ81S, IP 192.168.178.198, MAC 2C:33:58:A7:86:7C zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 09.03.23 08:51:48 Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).
- 09.03.23 07:54:18 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [2 Meldungen seit 09.03.23 07:53:48]
- 09.03.23 07:53:00 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (Band-Steering): Automatischer WLAN-Bandwechsel zur verbesserten Datenübertragung, PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF. [2 Meldungen seit 09.03.23 07:51:49]

- 09.03.23 07:40:13 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 09.03.23 07:36:05 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 09.03.23 07:08:47 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-1E-8D-6E-E9-74-55, IP 192.168.179.7, MAC 1E:8D:6E:E9:74:55 zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 09.03.23 06:21:02 Anmeldung der App MyFRITZ!App (OnePlus HD1903) von IP-Adresse 192.168.178.100.
- 09.03.23 04:35:25 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e5:9f04:f00::/56
- 09.03.23 04:26:36 Anmeldung der App MyFRITZ!App (OnePlus HD1903) von IP-Adresse 192.168.178.100.
- 09.03.23 04:25:42 Das DSL-Signal wird möglicherweise durch Powerline gestört.
- 09.03.23 04:20:42 Die Internetverbindung (DSL) wurde getrennt. Die Störung wurde möglicherweise durch Powerline verursacht.
- 09.03.23 04:20:25 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e5:9f04:f00::/56
- 09.03.23 04:20:25 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e5:9ff:412:e228:6dff:fe74:7946
- 09.03.23 04:20:25 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.225.138.186, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.170, Breitband-PoP: MANJ06
- 09.03.23 04:20:25 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 84709/35190 kbit/s
- 09.03.23 04:20:18 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 89990/35325 kbit/s).
- 09.03.23 04:18:46 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
- 09.03.23 04:18:28 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
- 09.03.23 04:18:27 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
- 09.03.23 04:18:27 Internetverbindung wurde getrennt.
- 09.03.23 04:18:23 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
- 09.03.23 03:31:11 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e5:9f01:8400::/56
- 09.03.23 03:16:29 Anmeldung der App MyFRITZ!App (OnePlus HD1903) von IP-Adresse 192.168.178.100.
- 09.03.23 03:16:11 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e5:9f01:8400::/56
- 09.03.23 03:16:11 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e5:9ff:184:e228:6dff:fe74:7946
- 09.03.23 03:16:11 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.225.141.4, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.170, Breitband-PoP: MANJ06
- 09.03.23 03:16:11 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 94122/35166 kbit/s
- 09.03.23 03:16:04 Internetverbindung wurde getrennt.
- 09.03.23 03:16:04 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
- 09.03.23 03:16:04 Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.

- 09.03.23 02:59:22 Anmeldung des Benutzers fritzadmin an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2.57.121.75 gescheitert (falsches Kennwort).
- 09.03.23 01:07:31 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 09.03.23 00:00:42 E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 Authentication credentials invalid". [3 Meldungen seit 08.03.23 23:50:29]
- 08.03.23 23:05:45 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 08.03.23 22:15:23 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [3 Meldungen seit 08.03.23 20:05:09]
- 08.03.23 20:03:00 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes LP-PF3SQ81S, IP 192.168.178.198, MAC 2C:33:58:A7:86:7C zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 08.03.23 18:01:12 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [3 Meldungen seit 08.03.23 17:53:20]
- 08.03.23 15:25:20 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes LP-PF3SQ81S, IP 192.168.178.198, MAC 2C:33:58:A7:86:7C zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindung zu schlecht).
- 08.03.23 15:20:13 Anmeldung des Benutzers admin an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2.57.121.75 gescheitert (falsches Kennwort).
- 08.03.23 14:37:22 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes LP-PF3SQ81S, IP 192.168.178.198, MAC 2C:33:58:A7:86:7C zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindung zu schlecht).
- 08.03.23 14:00:33 Anmeldung des Benutzers admin an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2.57.121.75 gescheitert (falsches Kennwort).
- 08.03.23 13:55:48 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes LP-PF3SQ81S, IP 192.168.178.198, MAC 2C:33:58:A7:86:7C zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [2 Meldungen seit 08.03.23 11:23:57]
- 08.03.23 09:08:07 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (Band-Steering): Automatischer WLAN-Bandwechsel zur verbesserten Datenübertragung, DE-L-7287556, IP 192.168.178.103, MAC 24:EE:9A:7C:8A:99.
- 08.03.23 08:37:45 Anmeldung des Benutzers admin an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2.57.121.75 gescheitert (falsches Kennwort).
- 08.03.23 07:45:33 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (Band-Steering): Automatischer WLAN-Bandwechsel zur verbesserten Datenübertragung, PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF.
- 08.03.23 06:01:49 Anmeldung der App MyFRITZ!App (OnePlus HD1903) von IP-Adresse 192.168.178.100.
- 08.03.23 03:32:15 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e5:9f1e:2100::/56
- 08.03.23 03:24:42 Fehler bei der DSL-Übertragung (CRC-Fehler). Der Fehler wurde möglicherweise durch Powerline verursacht.
- 08.03.23 03:24:42 Das DSL-Signal wird möglicherweise durch Powerline gestört.

- 08.03.23 03:17:42 Die Internetverbindung (DSL) wurde getrennt. Die Störung wurde möglicherweise durch Powerline verursacht.
- 08.03.23 03:17:34 Anmeldung der App MyFRITZ!App (OnePlus HD1903) von IP-Adresse 192.168.178.100.
- 08.03.23 03:17:15 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e5:9f1e:2100::/56
- 08.03.23 03:17:15 DNS-Störung beendet, Namensauflösung über öffentliche DNS-Server beendet.
- 08.03.23 03:17:14 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e5:9fff:1e60:e228:6dff:fe74:7946
- 08.03.23 03:17:14 DNS-Störung erkannt, Namensauflösung erfolgt ab sofort über öffentliche DNS-Server.
- 08.03.23 03:17:14 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.194.77.98, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.170, Breitband-PoP: MANJ06
- 08.03.23 03:17:14 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 94122/31856 kbit/s
- 08.03.23 03:17:08 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 99990/35306 kbit/s).
- 08.03.23 03:15:35 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
- 08.03.23 03:15:20 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
- 08.03.23 03:15:20 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
- 08.03.23 03:15:20 Internetverbindung wurde getrennt.
- 08.03.23 03:15:15 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
- 08.03.23 00:58:14 Anmeldung des Benutzers admin an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2.57.121.75 gescheitert (falsches Kennwort).
- 08.03.23 00:01:11 E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 Authentication credentials invalid". [3 Meldungen seit 07.03.23 23:50:28]
- 07.03.23 22:40:47 Anmeldung der App MyFRITZ!App (OnePlus HD1903) von IP-Adresse 192.168.178.100.
- 07.03.23 13:13:10 Anmeldung des Benutzers Benny an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2.57.121.75 gescheitert (falsches Kennwort). [2 Meldungen seit 07.03.23 11:50:42]
- 07.03.23 11:15:19 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes DE-L-7287556, IP 192.168.178.103, MAC 24:EE:9A:7C:8A:99 zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 07.03.23 09:59:43 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes LP-PF3SQ81S, IP 192.168.178.198, MAC 2C:33:58:A7:86:7C zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 07.03.23 09:52:22 Internettelefonie mit 041146912030 über tel.t-online.de war nicht erfolgreich. Ursache: Not found T117301 (404)
- 07.03.23 07:57:39 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (Band-Steering): Automatischer WLAN-Bandwechsel zur verbesserten Datenübertragung, PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF.
- 07.03.23 06:51:46 Anmeldung des Benutzers Benny an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2.57.121.75 gescheitert (falsches Kennwort).
- 07.03.23 06:20:58 Anmeldung der App MyFRITZ!App (OnePlus HD1903) von IP-Adresse 192.168.178.100.
- 07.03.23 03:51:01 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e5:9f08:f100::/56
- 07.03.23 03:44:50 Anmeldung der App MyFRITZ!App (OnePlus HD1903) von IP-Adresse 192.168.178.100.
- 07.03.23 03:36:01 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e5:9f08:f100::/56

07.03.23 03:36:00 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e5:9fff:907:e228:6dff:fe74:7946

07.03.23 03:36:00 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.225.133.11, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.170, Breitband-PoP: MANJ06

07.03.23 03:36:00 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 84709/31860 kbit/s

07.03.23 03:35:54 Internetverbindung wurde getrennt.

07.03.23 03:35:54 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

07.03.23 03:35:54 Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.

07.03.23 00:01:39 E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 Authentication credentials invalid". [3 Meldungen seit 06.03.23 23:50:28]

06.03.23 23:03:53 Anmeldung des Benutzers Benny an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2.57.121.75 gescheitert (falsches Kennwort).

06.03.23 18:35:23 Anmeldung der App FRITZ!App Fon (OnePlus HD1903) von IP-Adresse 192.168.178.100.

06.03.23 16:47:54 Anmeldung eines Benutzers am FRITZ!Box SMB-Dienst von IP-Adresse 192.168.178.46 gescheitert (Client unterstützt nur SMB1). [6 Meldungen seit 06.03.23 15:26:56]

06.03.23 14:08:00 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-4A-AF-E2-8E-46-CC, IP 192.168.178.47, MAC 4A:AF:E2:8E:46:CC zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindung zu schlecht).

06.03.23 11:08:49 Anmeldung des Benutzers Wolfgang an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2.57.121.75 gescheitert (falsches Kennwort).

06.03.23 10:32:04 Anmeldung der App FRITZ!App Fon (OnePlus HD1903) von IP-Adresse 192.168.178.100.

06.03.23 10:21:39 Internettelefonie mit 0621851503 über tel.t-online.de war nicht erfolgreich. Ursache: Server Internal Error (500) [3 Meldungen seit 06.03.23 10:12:46]

06.03.23 10:11:50 Anmeldung der App FRITZ!App Fon (OnePlus HD1903) von IP-Adresse 192.168.178.100.

06.03.23 10:07:05 Internettelefonie mit 0621851503 über tel.t-online.de war nicht erfolgreich. Ursache: Server Internal Error (500) [3 Meldungen seit 06.03.23 10:04:44]

06.03.23 09:52:10 Anmeldung des Benutzers Wolfgang an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2.57.121.75 gescheitert (falsches Kennwort).

06.03.23 06:00:59 Anmeldung der App MyFRITZ!App (OnePlus HD1903) von IP-Adresse 192.168.178.100.

06.03.23 05:18:10 Anmeldung des Benutzers Wolfgang an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2.57.121.75 gescheitert (falsches Kennwort).

06.03.23 03:52:09 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e5:9f04:2700::/56

06.03.23 03:37:09 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e5:9f04:2700::/56

06.03.23 03:37:09 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e5:9fff:42b:e228:6dff:fe74:7946

06.03.23 03:37:09 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.225.138.96, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.170, Breitband-PoP: MANJ06

06.03.23 03:37:09 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 84709/31860 kbit/s

06.03.23 03:37:02 Internetverbindung wurde getrennt.

06.03.23 03:37:02 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

- 06.03.23 03:37:02 Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
- 06.03.23 03:15:15 Anmeldung der App MyFRITZ!App (OnePlus HD1903) von IP-Adresse 192.168.178.100.
- 06.03.23 00:02:08 E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 Authentication credentials invalid". [3 Meldungen seit 05.03.23 23:50:27]
- 05.03.23 22:12:11 Anmeldung des Benutzers Wolfgang an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2.57.121.75 gescheitert (falsches Kennwort).
- 05.03.23 20:20:49 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes Anjas-iPhone-13pro, IP 192.168.178.42, MAC 4E:B2:4A:06:7A:55 zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindung zu schlecht).
- 05.03.23 15:33:47 Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.100.
- 05.03.23 13:36:50 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [3 Meldungen seit 05.03.23 11:26:38]
- 05.03.23 10:46:40 Anmeldung des Benutzers bitte an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2.57.121.75 gescheitert (falsches Kennwort). [2 Meldungen seit 05.03.23 09:29:49]
- 05.03.23 09:24:52 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 05.03.23 09:08:05 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [2 Meldungen seit 05.03.23 09:01:44]
- 05.03.23 08:59:59 Es hat eine Anpassung der DSL-Datenrate statt gefunden. Weitere dynamische Anpassungen werden automatisch vorgenommen (ohne Nennung).
- 05.03.23 08:59:40 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 05.03.23 04:55:54 Anmeldung des Benutzers bitte an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2.57.121.75 gescheitert (falsches Kennwort).
- 05.03.23 03:53:29 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e5:9f28:9300::/56
- 05.03.23 03:38:46 Anmeldung der App MyFRITZ!App (OnePlus HD1903) von IP-Adresse 192.168.178.100.
- 05.03.23 03:38:29 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e5:9f28:9300::/56
- 05.03.23 03:38:28 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e5:9fff:28c5:e228:6dff:fe74:7946
- 05.03.23 03:38:28 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.194.67.246, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.170, Breitband-PoP: MANJ06
- 05.03.23 03:38:28 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 84709/31860 kbit/s
- 05.03.23 03:38:19 Internetverbindung wurde getrennt.
- 05.03.23 03:38:19 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
- 05.03.23 03:38:19 Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.

- 05.03.23 02:20:37 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [5 Meldungen seit 05.03.23 00:04:57]
- 05.03.23 00:02:37 E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 Authentication credentials invalid". [2 Meldungen seit 05.03.23 00:01:58]
- 04.03.23 23:54:39 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 04.03.23 23:50:27 E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 Authentication credentials invalid".
- 04.03.23 21:34:37 Anmeldung des Benutzers bitte an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2.57.121.75 gescheitert (falsches Kennwort).
- 04.03.23 20:25:45 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [4 Meldungen seit 04.03.23 16:45:15]
- 04.03.23 14:34:14 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindung zu schlecht).
- 04.03.23 14:32:58 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [2 Meldungen seit 04.03.23 14:31:22]
- 04.03.23 14:30:54 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (Band-Steering): Automatischer WLAN-Bandwechsel zur verbesserten Datenübertragung, PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF.
- 04.03.23 14:29:04 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindung zu schlecht).
- 04.03.23 14:01:15 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [4 Meldungen seit 04.03.23 13:46:43]
- 04.03.23 12:51:53 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (Band-Steering): Automatischer WLAN-Bandwechsel zur verbesserten Datenübertragung, PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF. [3 Meldungen seit 04.03.23 12:47:23]
- 04.03.23 12:46:16 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 04.03.23 12:44:13 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (Band-Steering): Automatischer WLAN-Bandwechsel zur verbesserten Datenübertragung, PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF.
- 04.03.23 12:43:45 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindungsoptimierung). [2 Meldungen seit 04.03.23 12:41:41]
- 04.03.23 11:44:55 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).

- 04.03.23 10:10:45 Anmeldung des Benutzers a.jansen-versanet.de an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2.57.121.75 gescheitert (falsches Kennwort).
- 04.03.23 09:36:52 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [3 Meldungen seit 04.03.23 09:06:47]
- 04.03.23 08:54:07 Anmeldung des Benutzers a.jansen-versanet.de an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2.57.121.75 gescheitert (falsches Kennwort). [2 Meldungen seit 04.03.23 04:20:04]
- 04.03.23 03:54:37 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e5:9f1e:9d00::/56
- 04.03.23 03:44:53 Anmeldung der App MyFRITZ!App (OnePlus HD1903) von IP-Adresse 192.168.178.100.
- 04.03.23 03:39:37 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e5:9f1e:9d00::/56
- 04.03.23 03:39:37 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e5:9fff:1ecb:e228:6dff:fe74:7946
- 04.03.23 03:39:36 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.194.77.87, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.170, Breitband-PoP: MANJ06
- 04.03.23 03:39:36 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 84709/31860 kbit/s
- 04.03.23 03:39:30 Internetverbindung wurde getrennt.
- 04.03.23 03:39:30 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
- 04.03.23 03:39:30 Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
- 04.03.23 02:24:12 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [4 Meldungen seit 04.03.23 00:30:48]
- 04.03.23 00:03:04 E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 Authentication credentials invalid". [3 Meldungen seit 03.03.23 23:50:26]
- 03.03.23 21:12:26 Anmeldung des Benutzers a.jansen-versanet.de an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2.57.121.75 gescheitert (falsches Kennwort).
- 03.03.23 20:02:02 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [2 Meldungen seit 03.03.23 18:56:54]
- 03.03.23 17:13:45 E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 Authentication credentials invalid".
- 03.03.23 17:11:41 Netzwerkgerät Name: EPSON34EB6D, MAC: E0:BB:9E:34:EB:6D hat sich mit der FRITZ!Box verbunden.
- 03.03.23 17:11:09 WLAN-Authentifizierung beendet mit Ergebnis: Erfolgreich.
- 03.03.23 17:10:20 WLAN-Authentifizierung per Push-Button-Methode wurde gestartet.
- 03.03.23 17:10:20 Die FRITZ!Box-Einstellungen wurden über die Benutzeroberfläche geändert.
- 03.03.23 17:09:52 Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.103.
- 03.03.23 16:55:06 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 03.03.23 16:47:34 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten

- Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [5 Meldungen seit 03.03.23 16:31:59]
- 03.03.23 15:17:15 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (Band-Steering): Automatischer WLAN-Bandwechsel zur verbesserten Datenübertragung, PC-FE-EB-65-82-4F-5B, IP 192.168.178.52, MAC FE:EB:65:82:4F:5B.
- 03.03.23 13:38:15 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindung zu schlecht).
- 03.03.23 13:33:04 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 03.03.23 12:58:38 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (Band-Steering): Automatischer WLAN-Bandwechsel zur verbesserten Datenübertragung, PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF.
- 03.03.23 12:58:02 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindung zu schlecht).
- 03.03.23 12:53:19 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (Band-Steering): Automatischer WLAN-Bandwechsel zur verbesserten Datenübertragung, PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF.
- 03.03.23 12:44:31 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindung zu schlecht).
- 03.03.23 11:04:06 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes LP-PF3SQ81S, IP 192.168.178.198, MAC 2C:33:58:A7:86:7C zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindung zu schlecht).
- 03.03.23 09:42:31 Anmeldung des Benutzers a.hundertmark an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2.57.121.75 gescheitert (falsches Kennwort). [2 Meldungen seit 03.03.23 08:23:24]
- 03.03.23 08:16:23 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 03.03.23 03:55:27 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e5:9f06:a500::/56
- 03.03.23 03:40:45 Anmeldung der App MyFRITZ!App (OnePlus HD1903) von IP-Adresse 192.168.178.100.
- 03.03.23 03:40:27 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e5:9f06:a500::/56
- 03.03.23 03:40:27 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e5:9fff:6ac:e228:6dff:fe74:7946
- 03.03.23 03:40:27 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.225.136.129, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.170, Breitband-PoP: MANJ06
- 03.03.23 03:40:27 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 84709/31860 kbit/s
- 03.03.23 03:40:20 Internetverbindung wurde getrennt.
- 03.03.23 03:40:20 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
- 03.03.23 03:40:20 Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
- 03.03.23 03:33:03 Anmeldung des Benutzers a.hundertmark an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2.57.121.75 gescheitert (falsches Kennwort).

- 03.03.23 01:56:55 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 03.03.23 00:03:33 E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 Authentication credentials invalid". [3 Meldungen seit 02.03.23 23:50:26]
- 02.03.23 23:50:16 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [3 Meldungen seit 02.03.23 22:59:52]
- 02.03.23 22:03:52 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (Band-Steering): Automatischer WLAN-Bandwechsel zur verbesserten Datenübertragung, PC-192-168-179-2, IP 192.168.179.2, MAC F6:F0:9E:AE:52:F1.
- 02.03.23 20:53:58 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 02.03.23 20:53:33 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 02.03.23 19:54:20 Anmeldung des Benutzers a.hundertmark an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2.57.121.75 gescheitert (falsches Kennwort).
- 02.03.23 19:25:50 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (Band-Steering): Automatischer WLAN-Bandwechsel zur verbesserten Datenübertragung, PC-36-24-55-8D-D8-0F, IP 192.168.178.51, MAC 36:24:55:8D:D8:0F.
- 02.03.23 18:41:34 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [8 Meldungen seit 02.03.23 16:15:00]
- 02.03.23 14:16:47 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (Band-Steering): Automatischer WLAN-Bandwechsel zur verbesserten Datenübertragung, PC-FE-EB-65-82-4F-5B, IP 192.168.178.52, MAC FE:EB:65:82:4F:5B.
- 02.03.23 08:15:13 Anmeldung des Benutzers a.hauchstein an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2.57.121.75 gescheitert (falsches Kennwort).
- 02.03.23 07:59:03 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (Band-Steering): Automatischer WLAN-Bandwechsel zur verbesserten Datenübertragung, PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF.
- 02.03.23 07:50:36 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 02.03.23 07:27:28 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 02.03.23 06:55:29 Anmeldung des Benutzers a.hauchstein an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2.57.121.75 gescheitert (falsches Kennwort).
- 02.03.23 06:51:46 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 02.03.23 06:00:47 Anmeldung der App MyFRITZ!App (OnePlus HD1903) von IP-Adresse 192.168.178.100.
- 02.03.23 04:08:43 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten

- Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 02.03.23 03:56:23 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e5:9f08:3900::/56
- 02.03.23 03:41:40 Anmeldung der App MyFRITZ!App (OnePlus HD1903) von IP-Adresse 192.168.178.100.
- 02.03.23 03:41:23 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e5:9f08:3900::/56
- 02.03.23 03:41:22 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e5:9fff:843:e228:6dff:fe74:7946
- 02.03.23 03:41:22 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.225.135.26, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.170, Breitband-PoP: MANJ06
- 02.03.23 03:41:22 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 84709/31860 kbit/s
- 02.03.23 03:41:16 Internetverbindung wurde getrennt.
- 02.03.23 03:41:16 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
- 02.03.23 03:41:16 Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
- 02.03.23 02:03:07 Anmeldung des Benutzers a.hauchstein an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2.57.121.75 gescheitert (falsches Kennwort).
- 02.03.23 01:17:51 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 02.03.23 00:04:03 E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 Authentication credentials invalid". [3 Meldungen seit 01.03.23 23:50:25]
- 01.03.23 23:05:33 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [5 Meldungen seit 01.03.23 20:17:33]
- 01.03.23 18:23:45 Anmeldung des Benutzers a.hauchstein an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2.57.121.75 gescheitert (falsches Kennwort).
- 01.03.23 18:15:07 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [4 Meldungen seit 01.03.23 18:05:25]
- 01.03.23 07:59:37 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindung zu schlecht).
- 01.03.23 07:46:31 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [2 Meldungen seit 01.03.23 07:20:32]
- 01.03.23 06:46:54 Anmeldung des Benutzers a.gobi-freenet.de an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2.57.121.75 gescheitert (falsches Kennwort).
- 01.03.23 06:00:47 Anmeldung der App MyFRITZ!App (OnePlus HD1903) von IP-Adresse 192.168.178.100.
- 01.03.23 05:27:54 Anmeldung des Benutzers a.gobi-freenet.de an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2.57.121.75 gescheitert (falsches Kennwort).
- 01.03.23 03:57:35 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e5:9f05:ad00::/56
- 01.03.23 03:42:53 Anmeldung der App MyFRITZ!App (OnePlus HD1903) von IP-Adresse 192.168.178.100.

- 01.03.23 03:42:35 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e5:9f05:ad00::/56
- 01.03.23 03:42:35 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e5:9fff:5af:e228:6dff:fe74:7946
- 01.03.23 03:42:35 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.225.136.112, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.170, Breitband-PoP: MANJ06
- 01.03.23 03:42:35 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 84709/31860 kbit/s
- 01.03.23 03:42:28 Internetverbindung wurde getrennt.
- 01.03.23 03:42:28 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
- 01.03.23 03:42:28 Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
- 01.03.23 00:39:26 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 01.03.23 00:37:52 Anmeldung des Benutzers a.gobi-freenet.de an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2.57.121.75 gescheitert (falsches Kennwort).
- 01.03.23 00:04:32 E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 Authentication credentials invalid". [3 Meldungen seit 28.02.23 23:50:25]
- 28.02.23 22:01:56 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [3 Meldungen seit 28.02.23 19:58:54]
- 28.02.23 19:35:52 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (Band-Steering): Automatischer WLAN-Bandwechsel zur verbesserten Datenübertragung, PC-FE-EB-65-82-4F-5B, IP 192.168.178.52, MAC FE:EB:65:82:4F:5B.
- 28.02.23 18:57:13 Anmeldung der App FRITZ!App Fon (OnePlus HD1903) von IP-Adresse 192.168.178.100.
- 28.02.23 18:40:20 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [4 Meldungen seit 28.02.23 17:49:55]
- 28.02.23 17:01:25 Anmeldung des Benutzers a.gobi-freenet.de an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2.57.121.75 gescheitert (falsches Kennwort).
- 28.02.23 11:38:47 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (Band-Steering): Automatischer WLAN-Bandwechsel zur verbesserten Datenübertragung, PC-FE-EB-65-82-4F-5B, IP 192.168.178.52, MAC FE:EB:65:82:4F:5B.
- 28.02.23 08:06:05 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (Band-Steering): Automatischer WLAN-Bandwechsel zur verbesserten Datenübertragung, PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF.
- 28.02.23 08:03:47 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (Band-Steering): Automatischer WLAN-Bandwechsel zur verbesserten Datenübertragung, M04, IP 192.168.178.105, MAC 3C:22:FB:28:79:44.
- 28.02.23 08:00:23 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindung zu schlecht).
- 28.02.23 07:59:51 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).

- 28.02.23 07:59:18 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindung zu schlecht).
- 28.02.23 06:00:52 Anmeldung der App MyFRITZ!App (OnePlus HD1903) von IP-Adresse 192.168.178.100.
- 28.02.23 05:25:41 Anmeldung des Benutzers a.giebelmann-gmx.de an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2.57.121.75 gescheitert (falsches Kennwort). [2 Meldungen seit 28.02.23 04:06:47]
- 28.02.23 03:58:27 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e5:9f08:db00::/56
- 28.02.23 03:44:04 Anmeldung der App MyFRITZ!App (OnePlus HD1903) von IP-Adresse 192.168.178.100.
- 28.02.23 03:43:27 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e5:9f08:db00::/56
- 28.02.23 03:43:26 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e5:9fff:8eb:e228:6dff:fe74:7946
- 28.02.23 03:43:26 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.225.135.100, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.170, Breitband-PoP: MANJ06
- 28.02.23 03:43:26 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 84709/31860 kbit/s
- 28.02.23 03:43:20 Internetverbindung wurde getrennt.
- 28.02.23 03:43:20 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
- 28.02.23 03:43:20 Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
- 28.02.23 02:57:25 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 28.02.23 01:13:04 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-192-168-179-6, IP 192.168.179.6, MAC 7E:47:93:2C:03:A5 zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 28.02.23 00:05:00 E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 Authentication credentials invalid". [3 Meldungen seit 27.02.23 23:50:24]
- 27.02.23 23:40:00 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 27.02.23 23:16:24 Anmeldung des Benutzers a.giebelmann-gmx.de an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2.57.121.75 gescheitert (falsches Kennwort).
- 27.02.23 21:31:55 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [3 Meldungen seit 27.02.23 19:23:50]
- 27.02.23 17:52:28 Anmeldung der App FRITZ!App Fon (OnePlus HD1903) von IP-Adresse 192.168.178.100.
- 27.02.23 17:41:32 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (Band-Steering): Automatischer WLAN-Bandwechsel zur verbesserten Datenübertragung, M04, IP 192.168.178.105, MAC 3C:22:FB:28:79:44.
- 27.02.23 16:50:30 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [2 Meldungen seit 27.02.23 16:48:24]
- 27.02.23 15:38:04 Anmeldung des Benutzers a.giebelmann-gmx.de an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2.57.121.75 gescheitert (falsches Kennwort).

- 27.02.23 12:52:36 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [3 Meldungen seit 27.02.23 12:49:42]
- 27.02.23 12:48:45 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindung zu schlecht).
- 27.02.23 12:41:04 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [2 Meldungen seit 27.02.23 11:31:22]
- 27.02.23 11:06:08 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 27.02.23 08:24:34 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (Band-Steering): Automatischer WLAN-Bandwechsel zur verbesserten Datenübertragung, M04, IP 192.168.178.105, MAC 3C:22:FB:28:79:44.
- 27.02.23 06:30:44 Anmeldung der App MyFRITZ!App (OnePlus HD1903) von IP-Adresse 192.168.178.100.
- 27.02.23 05:25:53 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 27.02.23 03:59:22 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e5:9f04:da00::/56
- 27.02.23 03:57:05 Anmeldung der App MyFRITZ!App (OnePlus HD1903) von IP-Adresse 192.168.178.100.
- 27.02.23 03:44:22 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e5:9f04:da00::/56
- 27.02.23 03:44:22 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e5:9fff:4de:e228:6dff:fe74:7946
- 27.02.23 03:44:22 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.225.136.3, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.170, Breitband-PoP: MANJ06
- 27.02.23 03:44:22 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 84709/31860 kbit/s
- 27.02.23 03:44:12 Internetverbindung wurde getrennt.
- 27.02.23 03:44:12 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
- 27.02.23 03:44:12 Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
- 27.02.23 02:58:29 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 27.02.23 00:27:50 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (Band-Steering): Automatischer WLAN-Bandwechsel zur verbesserten Datenübertragung, 7f7663928f9c868f, IP 192.168.178.37, MAC 30:C9:AB:03:0A:07. [2 Meldungen seit 27.02.23 00:19:47]
- 27.02.23 00:04:48 E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 Authentication credentials invalid". [3 Meldungen seit 26.02.23 23:50:24]
- 26.02.23 23:29:32 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).

- 26.02.23 23:22:10 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (Band-Steering): Automatischer WLAN-Bandwechsel zur verbesserten Datenübertragung, PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF.
- 26.02.23 23:20:35 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 26.02.23 21:29:11 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [4 Meldungen seit 26.02.23 20:56:01]
- 26.02.23 20:54:32 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 26.02.23 20:11:13 Anmeldung des Benutzers a.gayduk an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2.57.121.75 gescheitert (falsches Kennwort).
- 26.02.23 19:52:31 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 26.02.23 19:50:33 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 26.02.23 19:34:13 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 26.02.23 19:09:30 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindung zu schlecht).
- 26.02.23 17:00:24 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 26.02.23 15:44:35 Freigabe für Port 80 auf 192.168.178.5 (task) hinzugefügt.
- 26.02.23 15:44:35 Freigabe für Port 61362 auf 192.168.178.5 (task) entfernt.
- 26.02.23 15:42:36 Freigabe für Port 61362 auf 192.168.178.5 (task) hinzugefügt.
- 26.02.23 15:42:36 Freigabe für Port 80 auf 192.168.178.5 (task) entfernt.
- 26.02.23 15:42:31 Freigabe für Port 80 wird temporär für die Zertifikatsausstellung durch letsencrypt.org eingerichtet.
- 26.02.23 15:21:40 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [10 Meldungen seit 26.02.23 09:16:15]
- 26.02.23 08:39:36 Anmeldung des Benutzers a.friesen72-yahoo.de an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2.57.121.75 gescheitert (falsches Kennwort).
- 26.02.23 08:13:16 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [2 Meldungen seit 26.02.23 08:00:40]
- 26.02.23 07:21:13 Anmeldung des Benutzers a.friesen72-yahoo.de an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2.57.121.75 gescheitert (falsches Kennwort).

- 26.02.23 05:10:35 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 26.02.23 04:00:33 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e5:9f2e:9500::/56
- 26.02.23 03:59:02 Anmeldung der App MyFRITZ!App (OnePlus HD1903) von IP-Adresse 192.168.178.100.
- 26.02.23 03:45:33 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e5:9f2e:9500::/56
- 26.02.23 03:45:33 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e5:9fff:2ec6:e228:6dff:fe74:7946
- 26.02.23 03:45:33 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.225.135.27, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.170, Breitband-PoP: MANJ06
- 26.02.23 03:45:33 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 84709/31860 kbit/s
- 26.02.23 03:45:27 Internetverbindung wurde getrennt.
- 26.02.23 03:45:27 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
- 26.02.23 03:45:26 Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
- 26.02.23 03:43:38 Die DSL-Übertragungsrate wurde eingeschränkt. Die Störung wurde möglicherweise durch Powerline verursacht.
- 26.02.23 03:33:57 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 26.02.23 02:34:36 Anmeldung des Benutzers a.friesen72-yahoo.de an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2.57.121.75 gescheitert (falsches Kennwort).
- 26.02.23 00:00:55 E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 Authentication credentials invalid". [2 Meldungen seit 26.02.23 00:00:14]
- 25.02.23 23:55:14 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [2 Meldungen seit 25.02.23 23:53:27]
- 25.02.23 23:50:23 E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 Authentication credentials invalid".
- 25.02.23 20:28:17 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (Band-Steering): Automatischer WLAN-Bandwechsel zur verbesserten Datenübertragung, PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF.
- 25.02.23 20:27:50 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindungsoptimierung). [3 Meldungen seit 25.02.23 20:23:33]
- 25.02.23 20:17:09 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [3 Meldungen seit 25.02.23 19:57:07]
- 25.02.23 19:54:16 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (Band-Steering): Automatischer WLAN-Bandwechsel zur verbesserten Datenübertragung, PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF. [2 Meldungen seit 25.02.23 19:24:44]
- 25.02.23 18:39:38 Anmeldung des Benutzers a.friesen72-yahoo.de an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2.57.121.75 gescheitert (falsches Kennwort).

- 25.02.23 17:12:20 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [3 Meldungen seit 25.02.23 14:53:44]
- 25.02.23 14:14:01 Anmeldung der App FRITZ!App Fon (OnePlus HD1903) von IP-Adresse 192.168.178.100.
- 25.02.23 12:48:05 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 25.02.23 12:22:32 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 25.02.23 10:10:20 Anmeldung der App FRITZ!App Fon (OnePlus HD1903) von IP-Adresse 192.168.178.100.
- 25.02.23 09:26:08 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [4 Meldungen seit 25.02.23 07:30:38]
- 25.02.23 07:07:17 Anmeldung des Benutzers a.eckhardt-gmail.com an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2.57.121.75 gescheitert (falsches Kennwort). [2 Meldungen seit 25.02.23 05:48:27]
- 25.02.23 04:01:41 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e5:9f23:c200::/56
- 25.02.23 03:47:37 Anmeldung der App MyFRITZ!App (OnePlus HD1903) von IP-Adresse 192.168.178.100.
- 25.02.23 03:46:41 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e5:9f23:c200::/56
- 25.02.23 03:46:40 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e5:9fff:23ee:e228:6dff:fe74:7946
- 25.02.23 03:46:40 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.194.72.63, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.170, Breitband-PoP: MANJ06
- 25.02.23 03:46:40 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 84709/31860 kbit/s
- 25.02.23 03:46:34 Internetverbindung wurde getrennt.
- 25.02.23 03:46:34 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
- 25.02.23 03:46:34 Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
- 25.02.23 01:46:14 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 25.02.23 00:59:22 Anmeldung des Benutzers a.eckhardt-gmail.com an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2.57.121.75 gescheitert (falsches Kennwort).
- 25.02.23 00:49:32 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 25.02.23 00:01:24 E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 Authentication credentials invalid". [3 Meldungen seit 24.02.23 23:50:23]
- 24.02.23 22:36:38 Fehler bei der DSL-Übertragung (CRC-Fehler). Der Fehler wurde möglicherweise durch Powerline verursacht.
- 24.02.23 22:26:43 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten

- Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [2 Meldungen seit 24.02.23 22:16:17]
- 24.02.23 19:36:39 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 24.02.23 18:44:09 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [3 Meldungen seit 24.02.23 18:25:15]
- 24.02.23 17:22:16 Anmeldung des Benutzers a.eckhardt-gmail.com an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2.57.121.75 gescheitert (falsches Kennwort).
- 24.02.23 16:21:19 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [3 Meldungen seit 24.02.23 15:37:41]
- 24.02.23 15:35:13 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 24.02.23 14:13:40 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [3 Meldungen seit 24.02.23 13:08:11]
- 24.02.23 12:21:37 Anmeldung der App FRITZ!App Fon (OnePlus HD1903) von IP-Adresse 192.168.178.100.
- 24.02.23 12:07:19 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 24.02.23 10:51:37 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindungsoptimierung). [3 Meldungen seit 24.02.23 10:45:19]
- 24.02.23 08:12:18 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 24.02.23 08:10:56 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindung zu schlecht).
- 24.02.23 08:09:56 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 24.02.23 07:40:30 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [2 Meldungen seit 24.02.23 07:21:37]
- 24.02.23 06:02:33 Anmeldung der App MyFRITZ!App (OnePlus HD1903) von IP-Adresse 192.168.178.100.
- 24.02.23 05:53:00 Anmeldung des Benutzers a.detzen-googlemail.com an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2.57.121.75 gescheitert (falsches Kennwort). [2 Meldungen seit 24.02.23 04:35:13]
- 24.02.23 04:02:59 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e5:9f08:2300::/56
- 24.02.23 04:01:25 Anmeldung der App MyFRITZ!App (OnePlus HD1903) von IP-Adresse 192.168.178.100.

- 24.02.23 03:47:59 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e5:9f08:2300::/56
- 24.02.23 03:47:59 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e5:9fff:82f:e228:6dff:fe74:7946
- 24.02.23 03:47:59 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.225.135.214, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.170, Breitband-PoP: MANJ06
- 24.02.23 03:47:59 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 84709/31860 kbit/s
- 24.02.23 03:47:52 Internetverbindung wurde getrennt.
- 24.02.23 03:47:52 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
- 24.02.23 03:47:52 Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
- 24.02.23 01:43:30 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [2 Meldungen seit 24.02.23 01:09:54]
- 24.02.23 00:01:52 E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 Authentication credentials invalid". [3 Meldungen seit 23.02.23 23:50:22]
- 23.02.23 23:22:10 Anmeldung des Benutzers a.detzen-googlemail.com an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2.57.121.75 gescheitert (falsches Kennwort).
- 23.02.23 23:18:38 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [8 Meldungen seit 23.02.23 17:48:53]
- 23.02.23 15:46:13 Anmeldung des Benutzers a.detzen-googlemail.com an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2.57.121.75 gescheitert (falsches Kennwort).
- 23.02.23 07:52:01 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (Band-Steering): Automatischer WLAN-Bandwechsel zur verbesserten Datenübertragung, PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF.
- 23.02.23 07:46:18 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 23.02.23 07:44:15 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (Band-Steering): Automatischer WLAN-Bandwechsel zur verbesserten Datenübertragung, PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF.
- 23.02.23 07:42:04 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 23.02.23 07:20:59 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 23.02.23 06:10:44 Anmeldung der App MyFRITZ!App (OnePlus HD1903) von IP-Adresse 192.168.178.100.
- 23.02.23 04:14:36 Anmeldung des Benutzers a.bieler-alfanetworx.de an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2.57.121.75 gescheitert (falsches Kennwort).
- 23.02.23 04:04:08 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e5:9f09:4400::/56
- 23.02.23 03:49:26 Anmeldung der App MyFRITZ!App (OnePlus HD1903) von IP-Adresse 192.168.178.100.
- 23.02.23 03:49:09 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e5:9f09:4400::/56

- 23.02.23 03:49:08 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e5:9fff:955:e228:6dff:fe74:7946
- 23.02.23 03:49:08 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.225.134.153, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.170, Breitband-PoP: MANJ06
- 23.02.23 03:49:08 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 84709/31860 kbit/s
- 23.02.23 03:49:02 Internetverbindung wurde getrennt.
- 23.02.23 03:49:02 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
- 23.02.23 03:49:02 Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
- 23.02.23 02:54:32 Anmeldung des Benutzers a.bieler-alfanetworx.de an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2.57.121.75 gescheitert (falsches Kennwort).
- 23.02.23 01:57:35 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 23.02.23 00:02:23 E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 Authentication credentials invalid". [3 Meldungen seit 22.02.23 23:50:22]
- 22.02.23 23:42:03 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [4 Meldungen seit 22.02.23 23:15:53]
- 22.02.23 22:01:38 Anmeldung des Benutzers a.bieler-alfanetworx.de an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2.57.121.75 gescheitert (falsches Kennwort).
- 22.02.23 21:08:48 Anmeldung der App MyFRITZ!App (OnePlus HD1903) von IP-Adresse 192.168.178.100.
- 22.02.23 20:19:28 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [3 Meldungen seit 22.02.23 20:00:34]
- 22.02.23 18:47:14 Anmeldung der App FRITZ!App Fon (OnePlus HD1903) von IP-Adresse 192.168.178.100. [2 Meldungen seit 22.02.23 18:21:17]
- 22.02.23 17:56:40 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [3 Meldungen seit 22.02.23 17:48:16]
- 22.02.23 14:23:16 Anmeldung des Benutzers a.bieler-alfanetworx.de an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2.57.121.75 gescheitert (falsches Kennwort).
- 22.02.23 09:52:30 E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 Authentication credentials invalid".
- 22.02.23 09:50:26 Netzwerkgerät Name: DE-L-7287556, MAC: 24:EE:9A:7C:8A:99 hat sich mit der FRITZ!Box verbunden.
- 22.02.23 08:04:24 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [2 Meldungen seit 22.02.23 07:43:30]
- 22.02.23 06:04:30 Anmeldung der App MyFRITZ!App (OnePlus HD1903) von IP-Adresse 192.168.178.100.
- 22.02.23 04:05:28 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e5:9f07:d300::/56
- 22.02.23 03:50:48 Anmeldung der App MyFRITZ!App (OnePlus HD1903) von IP-Adresse 192.168.178.100.

- 22.02.23 03:50:28 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e5:9f07:d300::/56
- 22.02.23 03:50:28 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e5:9fff:7dd:e228:6dff:fe74:7946
- 22.02.23 03:50:28 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.225.135.187, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.170, Breitband-PoP: MANJ06
- 22.02.23 03:50:28 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 84709/31860 kbit/s
- 22.02.23 03:50:21 Internetverbindung wurde getrennt.
- 22.02.23 03:50:21 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
- 22.02.23 03:50:21 Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
- 22.02.23 02:54:01 Anmeldung des Benutzers a.artelt an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2.57.121.75 gescheitert (falsches Kennwort).
- 22.02.23 01:44:21 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 22.02.23 01:35:22 Anmeldung des Benutzers a.artelt an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2.57.121.75 gescheitert (falsches Kennwort).
- 22.02.23 00:02:54 E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 Authentication credentials invalid". [3 Meldungen seit 21.02.23 23:50:21]
- 21.02.23 23:23:22 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [3 Meldungen seit 21.02.23 23:21:35]
- 21.02.23 23:08:53 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [3 Meldungen seit 21.02.23 22:25:17]
- 21.02.23 22:08:52 E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 Authentication credentials invalid".
- 21.02.23 22:06:48 Netzwerkgerät Name: tiamat, MAC: D4:D2:52:70:CA:51 hat sich mit der FRITZ!Box verbunden.
- 21.02.23 20:54:47 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (Band-Steering): Automatischer WLAN-Bandwechsel zur verbesserten Datenübertragung, PC-36-24-55-8D-D8-0F, IP 192.168.178.51, MAC 36:24:55:8D:D8:0F.
- 21.02.23 20:47:17 Anmeldung des Benutzers a.artelt an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2.57.121.75 gescheitert (falsches Kennwort).
- 21.02.23 20:13:51 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.box, Grund: Verbindungsoptimierung). [7 Meldungen seit 21.02.23 17:44:23]
- 21.02.23 17:21:53 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (Band-Steering): Automatischer WLAN-Bandwechsel zur verbesserten Datenübertragung, PC-FE-EB-65-82-4F-5B, IP 192.168.178.52, MAC FE:EB:65:82:4F:5B.
- 21.02.23 16:51:57 E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 Authentication credentials invalid".
- 21.02.23 16:49:53 Netzwerkgerät Name: DESKTOP-ECU6H4O, MAC: F0:42:1C:85:18:76 hat sich mit der FRITZ!Box verbunden.
- 21.02.23 16:02:08 E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 Authentication credentials invalid".

- 21.02.23 16:00:03 Netzwerkgerät Name: Nicole, MAC: E2:A4:8E:9C:8D:F4 hat sich mit der FRITZ!Box verbunden.
- 21.02.23 12:58:27 Anmeldung des Benutzers a.artelt an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2.57.121.75 gescheitert (falsches Kennwort).
- 21.02.23 11:18:20 E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 Authentication credentials invalid".
- 21.02.23 11:16:15 Netzwerkgerät Name: EPSOND497A1, MAC: F8:D0:27:D4:97:A1 hat sich mit der FRITZ!Box verbunden.
- 21.02.23 08:52:08 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes WiPhone-SE3, IP 192.168.178.114, MAC DA:7A:91:2E:06:40 zur verbesserten Datenübertragung (von fritz.repeater zu fritz.repeater, Grund: Verbindungsoptimierung).
- 21.02.23 08:51:42 E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 Authentication credentials invalid".
- 21.02.23 08:49:38 Netzwerkgerät Name: Maditas-MBP, MAC: 78:4F:43:62:A3:9B hat sich mit der FRITZ!Box verbunden.
- 21.02.23 08:35:42 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (Band-Steering): Automatischer WLAN-Bandwechsel zur verbesserten Datenübertragung, PC-F6-F0-9E-AE-52-F1, IP 192.168.179.2, MAC F6:F0:9E:AE:52:F1. [2 Meldungen seit 21.02.23 08:31:11]
- 21.02.23 08:26:43 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (Band-Steering): Automatischer WLAN-Bandwechsel zur verbesserten Datenübertragung, , IP ---, MAC F6:F0:9E:AE:52:F1.
- 21.02.23 08:24:41 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (Band-Steering): Automatischer WLAN-Bandwechsel zur verbesserten Datenübertragung, PC-36-24-55-8D-D8-0F, IP 192.168.178.51, MAC 36:24:55:8D:D8:0F.
- 21.02.23 08:15:45 E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 Authentication credentials invalid".
- 21.02.23 08:15:41 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (Band-Steering): Automatischer WLAN-Bandwechsel zur verbesserten Datenübertragung, PC-36-24-55-8D-D8-0F, IP 192.168.178.51, MAC 36:24:55:8D:D8:0F.
- 21.02.23 08:14:41 Netzwerkgerät Name: PC-30-C9-AB-03-0A-07, MAC: 30:C9:AB:03:0A:07 hat sich mit der FRITZ!Box verbunden.
- 21.02.23 08:13:41 Netzwerkgerät Name: M04, MAC: 3C:22:FB:28:79:44 hat sich mit der FRITZ!Box verbunden.
- 21.02.23 08:09:46 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:e5:9f0d:100::/56
- 21.02.23 08:03:55 WLAN-Gerät wurde umgemeldet (Band-Steering): Automatischer WLAN-Bandwechsel zur verbesserten Datenübertragung, PC-D6-8A-9E-93-06-AF, IP 192.168.178.100, MAC D6:8A:9E:93:06:AF. [2 Meldungen seit 21.02.23 08:02:06]
- 21.02.23 07:58:36 Das DSL-Signal wird möglicherweise durch Powerline gestört.
- 21.02.23 07:58:02 E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 Authentication credentials invalid".
- 21.02.23 07:55:58 Netzwerkgerät Name: PC-80-D2-E5-6B-43-C1, MAC: 80:D2:E5:6B:43:C1 hat sich mit der FRITZ!Box verbunden.
- 21.02.23 07:55:51 E-Mail-Zustellung gescheitert. SMTP-Server meldet: "535 Authentication credentials invalid". [2 Meldungen seit 21.02.23 07:55:29]
- 21.02.23 07:54:50 Freigabe für Port 222 auf 192.168.178.5 (task) hinzugefügt.
- 21.02.23 07:54:50 Freigabe für Port 80 auf 192.168.178.5 (task) hinzugefügt.
- 21.02.23 07:54:50 Freigabe für Port 443 auf 192.168.178.5 (task) hinzugefügt.
- 21.02.23 07:54:50 Freigabe für Port 1198 auf 192.168.178.5 (task) hinzugefügt.
- 21.02.23 07:54:50 Freigabe für Port 1199 auf 192.168.178.5 (task) hinzugefügt.

- 21.02.23 07:54:48 Netzwerkgerät Name: PC-D6-8A-9E-93-06-AF, MAC: D6:8A:9E:93:06:AF hat sich mit der FRITZ!Box verbunden.
- 21.02.23 07:54:46 Freigabe für Port 222 auf 2003:e5:9f0d:100:f628:37b4:4f4c:e3bb (task) hinzugefügt.
- 21.02.23 07:54:46 Freigabe für Port 80 auf 2003:e5:9f0d:100:f628:37b4:4f4c:e3bb (task) hinzugefügt.
- 21.02.23 07:54:46 Freigabe für Port 443 auf 2003:e5:9f0d:100:f628:37b4:4f4c:e3bb (task) hinzugefügt.
- 21.02.23 07:54:46 Freigabe für Port 1198 auf 2003:e5:9f0d:100:f628:37b4:4f4c:e3bb (task) hinzugefügt.
- 21.02.23 07:54:46 Freigabe für Port 1199 auf 2003:e5:9f0d:100:f628:37b4:4f4c:e3bb (task) hinzugefügt.
- 21.02.23 07:54:46 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:e5:9f0d:100::/56
- 21.02.23 07:54:45 DNS-Störung beendet, Namensauflösung über öffentliche DNS-Server beendet.
- 21.02.23 07:54:45 DNS-Störung erkannt, Namensauflösung erfolgt ab sofort über öffentliche DNS-Server.
- 21.02.23 07:54:45 Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert von Zeitserver 194.25.134.196.
- 21.02.23 07:54:45 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:e5:9fff:d1e:e228:6dff:fe74:7946
- 21.02.23 07:54:45 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.225.129.218, DNS-Server: 217.237.150.51 und 217.237.148.22, Gateway: 62.155.246.170, Breitband-PoP: MANJ06
- 21.02.23 07:54:45 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 84709/30121 kbit/s
- 21.02.23 07:54:42 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 89990/32000 kbit/s).
- 21.02.23 07:54:28 Anmeldung einer App des Benutzers fritz6298 von IP-Adresse 192.168.178.5.
- 21.02.23 07:54:12 Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.5.
- 21.02.23 07:54:11 Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.5 gescheitert (ungültige Sitzungskennung). Zur Sicherheit werden alle noch gültigen Sitzungen zur IP-Adresse 192.168.178.5 beendet.
- 21.02.23 07:53:44 WLAN-Übertragungsqualität durch reduzierte Kanalbandbreite erhöht (2,4 GHz).
- 21.02.23 07:53:35 Anmeldung einer App des Benutzers fritz6298 von IP-Adresse 192.168.178.5.
- 21.02.23 07:53:35 Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.5 gescheitert (ungültige Sitzungskennung). Zur Sicherheit werden alle noch gültigen Sitzungen zur IP-Adresse 192.168.178.5 beendet.
- 21.02.23 07:53:34 Anmeldung einer App des Benutzers fritz6298 von IP-Adresse 192.168.178.5.
- 21.02.23 07:53:34 Netzwerkgerät Name: PC-DE-7A-5F-57-FD-ED, MAC: DE:7A:5F:57:FD:ED hat sich mit der FRITZ!Box verbunden.
- 21.02.23 07:53:34 Netzwerkgerät Name: PC-B6-C7-66-29-61-94, MAC: B6:C7:66:29:61:94 hat sich mit der FRITZ!Box verbunden.
- 21.02.23 07:53:34 Netzwerkgerät Name: PC-A6-5D-6F-CC-0E-70, MAC: A6:5D:6F:CC:0E:70 hat sich mit der FRITZ!Box verbunden.
- 21.02.23 07:53:34 Netzwerkgerät Name: PC-A2-29-F7-10-7C-BC, MAC: A2:29:F7:10:7C:BC hat sich mit der FRITZ!Box verbunden.
- 21.02.23 07:53:34 Netzwerkgerät Name: PC-9E-49-69-4E-79-FF, MAC: 9E:49:69:4E:79:FF hat sich mit der FRITZ!Box verbunden.
- 21.02.23 07:53:34 Netzwerkgerät Name: PC-78-61-7C-F2-A5-BC, MAC: 78:61:7C:F2:A5:BC hat sich mit der FRITZ!Box verbunden.

| | | |
|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21.02.23 | 07:53:34 | Netzwerkgerät Name: PC-2A-D8-5C-79-46-AF, MAC: 2A:D8:5C:79:46:AF hat sich mit der FRITZ!Box verbunden. |
| 21.02.23 | 07:53:27 | DSL-Synchronisierung beginnt (Training). |
| 21.02.23 | 07:53:24 | Netzwerkgerät Name: Anjas-iPhone-13pro, MAC: 4E:B2:4A:06:7A:55 hat sich mit der FRITZ!Box verbunden. |
| 21.02.23 | 07:53:17 | Der Powerline-Adapter FRITZ!Powerline 1260 (DC:15:C8:9D:94:20) wurde verbunden. |
| 21.02.23 | 07:53:17 | Der Powerline-Adapter FRITZ!Powerline 1220 (50:E6:36:E0:E6:7E) wurde verbunden. |
| 21.02.23 | 07:53:14 | Die DSL-Einstellungen zur Störsicherheit wurden geändert. |

Um weitere Informationen zu einem Ereignis zu bekommen, klicken Sie auf das Ereignis.